Fahrzeughistorie

Fahrzeugdaten

Fahrzeugidentnr.	WAUZZZF20LN039671
Auslieferungsdatum:	2019-12-02
Nächste HU	2022-12
Nächste AU	2022-12
Typ	4AH0GA

Historie

100

Einträge anzeigen

ALLE | GEWÄHRLEISTUNG | WARTUNG | DIGITALER SERVICEPLAN | BEANSTANDUNGEN | STORNO | ANSICHTSKOPIE

Digitaler Serviceplan

Annahmeter min: 2023-10-03

Laufleistung: 109101

Auftrags-Nr.: 0000076300

Service-Nachweis: Inspektion mit Ölwechsel

Zusatzarbeiten

#	Nummer	Beschreibung
1	85181950	Staub-u.Pollenfilter
2	13722089	Keilrippenriemen

Digitaler Serviceplan

Annahmeter min: 2022-09-19

Laufleistung: 92917

Auftrags-Nr.: 2022013575

Service-Nachweis: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

ANSICHTSKOPIE

Beanstandung	**Annahmeter min**:	**Laufleistung**:	**Auftrags-Nr**:	**BA-ID**:
	2022-08-31	92917	2022013575	153196655

Kundenbeanstandung	Abgaskontrollleuchte spricht an
Kundenkodierung	Information, Navigation, Kommunikation, Unterhaltung > Symbolische Störungsanzeigen > Störungsanzeige f. Abgaskontrollsystem > Funktionalität > spricht an
Werkstattfeststellung	
Werkstattkodierung	Motor > Abgasanlage, Abgasrückführung, Abgasreinigung > Leitung f. Reduktionsmittel > Bauteil, Betriebsstoffe > beschädigt
Schadensbehebendes Ersatzteil	4k0-131-960-AB-

ANSICHTSKOPIE

Rechnung	Annahmeter min:	Laufleistung:	Auftrags-Nr:	Rechnungs-Nr.:	Anmerk.
	2022-08-31	92917	2201357502	224003748	Gewährl./Kulanz

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01500000	GFS/Geführte Funktion .	-	0000		0
2	27068950	Batterie geladen	-	0000		0
3	26841901	Förderleitung f. Reduktionsmittel a	-	0000		0
4	10822999	Schallschutzwannen gereinigt	-	0000		0
5	10012950	Motor gereinigt	-	0000		0
6	34352950	Getriebe gereinigt	-	0000		0
7	19082999	Kühlerlüfter gereinigt	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	8K0863788	Spreizniet	2.00	V	OWN	03		0
2	4K0131960AB	LEITUNG	1.00	V	OWN	08		0
3	N 91167901	Schraube	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT008613	SCHRAUBE	5.00	V	OWN	01		0

ANSICHTSKOPIE

Rechnung | **Annahmeter min**: 2022-08-31 | **Laufleistung**: 92917 | **Auftrags-Nr**: 2201357501 | **Rechnungs-Nr.**: 220011539 | **Anmerk.** Wartung

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01090000	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	X	0000		0
2	44052054	Räder aus- u.eingebaut	-	0000		0
3	46385650	Bremsb.f Scheibenb.hinten ersetzt	-	0000		0
4	01500000	GFS/Geführte Funktion .	-	0000		0
5	46365650	Bremsb.f Scheibenb.vorn ersetzt	-	0000		0
6	94151651	Scheinwerfer eingestellt	-	0000		0
7	01500000	GFS/Geführte Funktion .	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	059198405B	DICHTUNG	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0138495	Dichtring	1.00	V	OWN	01		0
3	G A52195	OEL LL3 AU 0W-30	6.10	V	OWN	00		0
4	80A615121	GEBER	1.00	V	OWN	08		0
5	4N0698451J	BREMSBELAG	1.00	V	OWN	02		0

ANSICHTSKOPIE

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
6	WHT010085	SCHRAUBE	4.00	V	OWN	01		0
7	4M0615121AB	Leitung	1.00	V	OWN	08		0
8	N 91147601	Schraube	4.00	V	OWN	01		0
9	4M0615269B	FEDER	2.00	V	OWN	03		0
10	4M0698231A	BLECH	1.00	V	OWN	08		0
11	4K0698151S	BREMSBELAG	1.00	V	OWN	02		0

Digitaler Serviceplan

Annahmeter min: 2021-11-30

Laufleistung: 59053

Auftrags-Nr.: 2021020684

Service-Nachweis: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Zusatzarbeiten

#	Nummer	Beschreibung
1	20341950	Dieselkraftstofffilter
2	85181950	Staub-u.Pollenfilter
3	01400050	Bremsflüssigkeits Service
4	60480250	Wasserablauf
5	23241950	Luftfiltereinsatz

ANSICHTSKOPIE

Rechnung | **Annahmeter min**: 2021-11-25 | **Laufleistung**: 59055 | **Auftrags-Nr**: 2102068401 | **Rechnungs-Nr.**: 220003083 | **Anmerk.** Wartung

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	99999999	Vorgangsnr. 2133536211 & 2133536221	-	0000		0
2	01090000	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	X	0000		0
3	60480250	Wasserabläufe geprüft	-	0000		0
4	23241950	Luftfiltereinsatz aus-u.eingebaut	-	0000		0
5	01400050	Bremsflüssigkeits Service .	X	0000		0
6	20341950	Dieselkraftstofffilter aus-u.einge	-	0000		0
7	01500000	GFS/Geführte Funktion .	-	0000		0
8	51582950	Wasserkasten gereinigt	-	0000		0
9	85181950	Staub-u.Pollenfilter aus-u.eingeba	-	0000		0
10	92272050	Wischerblätter aus-u.eingebaut	-	0000		0
11	92431950	Wischerblatt f RWA aus-u.eingebaut	-	0000		0

Teileposition

ANSICHTSKOPIE

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	G A52195	OEL LL3 AU 0W-30	6.10	V	OWN	00		0
2	059198405B	DICHTUNG	1.00	V	OWN	01		0
3	N 0138495	Dichtring	1.00	V	OWN	01		0
4	N 91167901	Schraube	1.00	V	OWN	01		0
5	4K0133844D	FILTEREINS	1.00	V	OWN	01		0
6	B 000DS	BREMSFLUESSIGKE	1.00	V	OWN	02		0
7	4B0422379	Schelle	2.00	V	OWN	08		0
8	4N0127401A	FILTER	1.00	V	OWN	01		0
9	4K0201541G	SCHLAUCH	1.00	V	OWN	08		0
10	4K0201541F	SCHLAUCH	1.00	V	OWN	08		0
11	N 90926401	Schelle	2.00	V	OWN	01		0
12	4M0819439B	Ger.filter	1.00	V	OWN	01		0
13	4K1998002C	WISCHBLATT	1.00	V	OWN	03		0
14	4K9955425	WISCHBLATT	1.00	V	OWN	03		0

ANSICHTSKOPIE

Rechnung **Annahmeter min**: 2021-08-24 **Laufleistung**: 51100 **Auftrags-Nr**: 2101460001 **Rechnungs-Nr.**: 220000497

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	99999999	Vorgangs-Nr.: 2132489763+2132489769	-	0000		0
2	44052004	Räder aus- u.eingebaut	-	0000		0
3	46505650	Bremsscheiben vorn ersetzt	-	0000		0
4	01500000	GFS/Geführte Funktion .	-	0000		0
5	46535650	Bremsscheiben hinten ersetzt	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	4M0615121AB	Leitung	1.00	V	OWN	08		0
2	N 91147601	Schraube	4.00	V	OWN	01		0
3	4M0615269B	FEDER	2.00	V	OWN	03		0
4	N 10648301	Schraube	2.00	V	OWN	01		0
5	4M0698231A	BLECH	1.00	V	OWN	08		0
6	4K0698151C	BREMSBELAG	1.00	V	OWN	02		0
7	4K0615301F	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02		0
8	80A615121	GEBER	1.00	V	OWN	08		0
9	N 10648301	Schraube	2.00	V	OWN	01		0

ANSICHTSKOPIE

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
10	8W0615601E	BREMSSCHEI	2.00	V	OWN	02		0
11	N 91126801	Schraube	4.00	V	OWN	01		0
12	4N0698451J	BREMSBELAG	1.00	V	OWN	02		0
13	WHT010085	SCHRAUBE	4.00	V	OWN	01		0

Digitaler Serviceplan

Annahmeter min: 2020-12-09

Laufleistung: 31607

Auftrags-Nr.: 2020019711

Service-Nachweis:

#		
1	Beschreibung	
2	Anmerk.	Aktion 23CK und 97EP durchgeführt

Digitaler Serviceplan

Annahmeter min: 2020-12-09

Laufleistung: 31607

Auftrags-Nr.: 2020019711

Service-Nachweis: Inspektion mit Ölwechsel

ANSICHTSKOPIE

Rechnung **Annahmeter min**: 2020-11-24 **Laufleistung**: 31607 **Auftrags-Nr**: 2O01971104 **Rechnungs-Nr.**: 114013416 **Anmerk.** Gewährl./Kulanz

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	10821900	Schallschutzwanne aus- u.eingebaut	-	0000		0
2	99999999	Leitungssatz geprüft	-	0000		0
3	99999999	Leitungssatz fixiert	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	6R0971497	KABLBINDER	1.00	V	OWN	01		0

Rechnung **Annahmeter min**: 2020-11-24 **Laufleistung**: 31607 **Auftrags-Nr**: 2O01971102 **Rechnungs-Nr.**: 114013415 **Anmerk.** Gewährl./Kulanz Wartung

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01510000	Softwareupdate .	X	0000		0
2	27068950	Batterie geladen	-	0000		0

ANSICHTSKOPIE

Rechnung | **Annahmeter min**: 2020-11-24 | **Laufleistung**: 31607 | **Auftrags-Nr**: 2O01971101 | **Rechnungs-Nr.**: 110032720 | **Anmerk.** Wartung

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01030000	Inspektion mit Ölwechsel .	X	0000		0
2	92272050	Wischerblätter aus- u.eingebaut	-	0000		0
3	92431950	Wischerblatt f RWA aus- u.eingebaut	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	059198405B	DICHTUNG	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0138495	Dichtring	1.00	V	OWN	01		0
3	G A52195	OEL LL3 AU	6.10	V	OWN	00		0
4	4K1998002C	WISCHBLATT	1.00	V	OWN	03		0
5	4K9955425	WISCHBLATT	1.00	V	OWN	03		0
6	N 91167901	Schraube	1.00	V	OWN	01		0

ANSICHTSKOPIE

Rechnung

Annahmeter min: 2020-04-23

Laufleistung: 11631

Auftrags-Nr: 2O50561902

Rechnungs-Nr.: 51608386

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	WHT005271	Schraube	12.00	V	OWN	01		0
2	N 10621301	Mutter	12.00	V	OWN	01		0
3	N 91147201	SCHRAUBE	6.00	V	OWN	01		0
4	5Q0919133 9B9	DICHTRING	4.00	V	OWN	03		0

ANSICHTSKOPIE

Rechnung **Annahmeter min**: 2020-04-23 **Laufleistung**: 11631 **Auftrags-Nr**: 2O50561901 **Rechnungs-Nr.**: 51035555

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01500000	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .	-	0000		0
2	63691900	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN A+E	-	0000		0
3	63695554	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN ERSET	-	0000		0
4	66595550	SPOILER HINTEN UNTEN ERSETZT	-	0000		0
5	63171951	HALTELEISTE AUS-U.EINGEBAUT	-	0000		0
6	63171951	HALTELEISTE AUS-U.EINGEBAUT	-	0000		0
7	63501950	STOßFÄNGER HINTEN AUS-U.EINGEBAUT	-	0000		0
8	66761950	RADHAUSSCHALE HINTEN AUS- U.EINGEBA	-	0000		0
9	96351550	STG. F SPURWECHSELASSISTENT EINGEST	-	0000		0
10	99999998	ANTENNE TEL H L A+E	-	0000		0
11	99999998	ANTENNE TEL HAL:HL A+E	-	0000		0
12	01500000	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .	-	0000		0
13	27068900	BATTERIE GELADEN	-	0000		0

ANSICHTSKOPIE

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
14	99999998	Schutzmaßnahme Covid-19	-	0000		0
15	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0
16	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
17	51017193	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	4K9807067GGRU	VERKLEID.	1.00	V	OWN	08		0
2	4K08075219B9	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0
3	4K9807417AGRU	ABDECKUNG	1.00	V	OWN	08		0
4	4K9807453A	FUEHRUNG	1.00	V	OWN	08		0
5	4K9807454A	FUEHRUNG	1.00	V	OWN	08		0
6	4K9807889	FUEHRUNG	1.00	V	OWN	08		0
7	4K9807890	FUEHRUNG	1.00	V	OWN	08		0
8	4K9807458	FUEHRUNG	1.00	V	OWN	08		0
9	4K98077913HB	ZIERLEISTE	1.00	V	OWN	08		0
10	4K9807900	LEISTE	1.00	V	OWN	08		0
11	4K0807309A	TRAEGER	1.00	V	OWN	06		0

ANSICHTSKOPIE

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
12	4K9807393	PROFIL	1.00	V	OWN	08		0
13	4K9807394	PROFIL	1.00	V	OWN	08		0
14	4K98078353HB	RAMMSCHUTZ	1.00	V	OWN	08		0
15	5Q1919275GRU	Geber	2.00	V	OWN	03		0
16	4K0945105B	RUECKSTRAH	1.00	V	OWN	03		0
17	4K0945103F	RUECKSTRAH	1.00	V	OWN	03		0
18	4M0035507	Te.antenne	1.00	V	OWN	04		0
19	4K5035525A	HALTER	1.00	V	OWN	04		0

Beanstandung

Annahmetermin: 2020-04-09

Laufleistung: 8602

Auftrags-Nr: 2020005719

BA-ID: 122238555

Kundenbeanstandung	Kunde bemängelt: Diverse Fehlermeldungen im Display.
Kundenkodierung	Information, Navigation, Kommunikation, Unterhaltung > Symbolische Kontrollanzeigen > Kontrollanzeige f. Fahrdynamikregelung (ESC) > Funktionalität > spricht an
Werkstattfeststellung	
Werkstattkodierung	Fahrwerk > Betätigung, Fahr- und Bremsregelung > Steuergerät f. ABS > Elektrik > Kurzschluss nach Masse
Schadensbehebendes Ersatzteil	4N0-907-379-AL-

ANSICHTSKOPIE

Rechnung | **Annahmeter min**: 2020-04-09 | **Laufleistung**: 8602 | **Auftrags-Nr**: 2O00571902 | **Rechnungs-Nr.**: 114009638 | **Anmerk.** Gewährl./Kulanz Wartung

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	01409999	Bremsflüssigkeitsservice nach Rep.	X	0000		0
2	01500000	GFS/Geführte Funktion .	-	0000		0
3	23601900	Steuergerät EDC aus- u.eingebaut	-	0000		0
4	27060199	Busruhe herstellen/Fehler weiter vo	-	0000		0
5	27062799	Batterie an-/abklemmen	-	0000		0
6	27068950	Batterie geladen	-	0000		0
7	44052000	Räder aus- u.eingebaut	-	0000		0
8	45150399	Drehzahlfühler HL messen nach GFS	-	0000		0
9	45152050	Drehzahlfühler hinten aus- u.eingeb	-	0000		0
10	45153199	Querverbau Drehzahlf. HL/HR	-	0000		0
11	45301900	Hydraulikeinheit aus- u.eingebaut	-	0000		0
12	45451950	Steuergerät f ABS u.EDS aus- u.eing	-	0000		0
13	47010750	Bremsanlage entlüftet	-	0000		0
14	47010770	Bremsanlage entlüftet	-	0000		0

ANSICHTSKOPIE

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
15	97102599	Power Reset Bordnetz	-	0000		0

Teileposition

#	Nummer	Bezeichnung	Menge	Fabr.Kz.	WA	TG	V-Code	Paket
1	4N0907379ALREP	STEUERG.	1.00	V	OWN	08		0
2	B 000750S0	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0

Digitaler Serviceplan

Annahmeter min: 2020-03-18

Laufleistung: 7654

Auftrags-Nr.: 2020503930

Service-Nachweis:

#		
1	Beschreibung	
2	Anmerk.	91X4 Aktion durchgeführt

ANSICHTSKOPIE

Beanstandung | **Annahmeterminal**: 2020-03-17 | **Laufleistung**: 7654 | **Auftrags-Nr**: 2020503930 | **BA-ID**: 121788518

Kundenbeanstandung	Rücklicht hinten links leicht lose, knackt.
Kundenkodierung	Beleuchtung, Signalgebung > Beleuchtung außen > Schlusslicht
Werkstattfeststellung	
Werkstattkodierung	
Schadensbehebendes Ersatzteil	

Rechnung | **Annahmeterminal**: 2020-03-17 | **Laufleistung**: 7654 | **Auftrags-Nr**: 2O50393002 | **Rechnungs-Nr.**: 51032529

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	98000099	Kostenlose Fahrzeugreinigung	-	0000		0
2	98099999	Befestigungspunkte der Rückleuchte	-	0000		0

ANSICHTSKOPIE

Rechnung	**Annahmeter min**: 2020-03-17	**Laufleistung**: 7654	**Auftrags-Nr**: 2O50393001	**Rechnungs-Nr.**: 51406949	**Anmerk.** Gewährl./Kulanz Wartung

Arbeitsposition

#	Nummer	Bezeichnung	Wartung	Lack	V-Code	Paket
1	27068950	Batterie geladen	-	0000		0
2	01510000	Softwareupdate .	X	0000		0

Digitaler Serviceplan	**Annahmeter min**: 2019-12-03	**Laufleistung**: 0	**Auftrags-Nr.**: 3.12.2019	**Service-Nachweis**: Übergabe-Inspektion	

#		
1	Beschreibung	Übergabe-Inspektion
2	Anmerk.	

1 bis 22 von 22 Einträgen (gefiltert von 23 Einträgen)