# Історія транспортного засобу

## Дані автомобіля

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ідентифікаційний номер ТЗ. | WV1ZZZ7HZKX026609 | Наступний Технічний огляд | 2025-12 | Тип | SGA1F1 |
| Дата поставки: | 2019-12-20 | Наступна перевірка шкідливих викидів | 2025-12 | | |

## Історія

Показати 100 записів

УСІ | ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН | РЕКЛАМАЦІЇ | ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки: 2024-11-27

Пробіг: 272652

Номер замовлення.: 2024022957

Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 85185550 | Dust and pollen filter |
| 2 | 26740350 | Particulate filter |
| 3 | 20345550 | Diesel fuel filter |
| 4 | 01400050 | Brake fluid service |
| 5 | 01390050 | Additional Inspection scope |
| 6 | 23245550 | Air cleaner element |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 272655 | 2402295701 | 120060740 | Технічне обслуговування |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 01390050 | Additional Inspection scope . | X | 0000 | | 0 |
| 3 | 26740350 | Particulate filter measured | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 28840204 | Glow plug checked | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01400050 | Brake fluid service . | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 30010756 | Clutch system bled | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 01500060 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 20345550 | Diesel fuel filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 23245550 | Air cleaner element replaced | - | 0000 | | 0 |
| 12 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 13 | 94151652 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 14 | 94332000 | Tail light bulb removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | N 0195306 | BOLT | 6.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 3 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | G 052195 | OEL LL3 5W3 | 7.40 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 5 | B 000DS | BREMSFLUE | 1.15 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 6 | 7E0819631 | Od. filter | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 7 | 7E0127401A | FILTER | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 8 | 7E0129620 | AIR FILTER | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 9 | ZUB093114 | Verbandtasche | 1.00 | F | OWN | 00 | | 0 |
| 10 | N 0177535 | Bulb | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: |
|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 250278 | 2401227001 | 120054253 |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01220000 | Dialogue Reception performed . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 11111111 | Serviceverbessernde Maßnahmen geprü | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 64100199 | Windschutzscheibe geprüft | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 06210098 | Klimaanlagen-Check | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 44055597 | 2 Reifen ersetzt | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 40672999 | Radnabe gereinigt | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 44050199 | Reifen-Check Zustandsbericht | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 46505600 | Front brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 46535600 | Rear brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 13731941 | Belt tension damper removed+install | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 98082196 | Fahrgastraum vorne ausgesaugt ohne | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7E0615301D | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 2 | 7H0698151F | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 3 | N 90685403 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | N 91017302 | Screw | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 5 | 7E0615601D | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 6 | N 10502902 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 7 | N 91017302 | Screw | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 8 | 7H0698451E | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 9 | WHT001223 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 10 | 3D0615231 | Spring | 4.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 11 | ZTR219656TCS40 | REIFEN CON | 2.00 | V | OWN | 44 | | 0 |
| 12 | 03L903137H | Ply-v-belt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 13 | 04L145299L | B TENSIONR | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 14 | N 91032902 | SCREW | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 15 | 000979940 | Connector | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 16 | 839601361 | Valve | 2.00 | V | OWN | 03 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: |
|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 228236 | 2400021602 | 120047326 |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7L1998002 | WIP. BLADE | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: |
|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 228236 | 2400021601 | 120047325 |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111111 | Serviceverbessernde Maßnahmen geprü | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 98082196 | Fahrgastraum vorne ausgesaugt ohne | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 64105503 | Windscreen replaced | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7E0845099BCNVB | WINDSCREEN | 1.00 | V | OWN | 04 | | 0 |
| 2 | D 004660M4 | 2-PACK ADH | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 3 | D 00920002 | PRIMER | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 4 | D 00940104 | Cleaner | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 5 | D 00950025 | APPLICATOR | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 6 | D 181802M1 | ACTIVATOR | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 7 | 7N0955609 | GEL FOIL | 1.00 | V | OWN | 08 | | 0 |

Претензія

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | **BA-ID**: |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 219000 | 2024000100 | 170394267 |

| | |
|---|---|
| Претензія клієнта | **"Wiehernde" Geräusche beim Fahrzeugstart aus dem Motorraum. Es hört sich ein, als würde ein Riemen oder Zahnrad durchrutschen. Der Motor vibriert ztudem sehr stark im Leerlauf** |
| Код клієнта | |
| Визначення СТО | |
| Код СТО | |
| Запасна частина для усунення несправності | |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 218212 | 2400010001 | 120044815 |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22222222 | Diagnose | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 34351906 | Gearbox removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 34352950 | Gearbox cleaned | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 13621955 | Two-part flywheel removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 13591955 | Crankshaft seal,fly.end rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 13595555 | Crankshaft seal,fly.end replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 17505156 | Sump sealed | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 40782000 | Anti roll bar coupl.links rem+inst | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 30010750 | Clutch system bled | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 30501950 | Clutch removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 44055597 | 2 Reifen ersetzt | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04L105266AJ | FLYWHEEL | 1.00 | V | OWN | 04 | | 0 |
| 2 | WHT009773 | SCREW | 6.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 3 | N 91048804 | Screw | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | WHT005322 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 5 | 04L141015L | CLUTCHPLAT | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 6 | 0A5141671S | Rel.bear. | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 7 | N 90847002 | BOLT | 3.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 8 | G 000100 | Grease | 1.00 | V | OWN | 06 | | 0 |
| 9 | N 90320701 | Bolt | 6.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 10 | 02M911021AX | STARTER | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 11 | N 90967801 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 12 | N 90074404 | Nut | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 13 | N 0195269 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 14 | N 91028002 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 15 | 04L103171 | Flansch | 1.00 | V | OWN | 06 | | 0 |
| 16 | 7E0411317A | COUPL. ROD | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 17 | N 0150816 | Collar nut | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 18 | N 90639703 | Collar nut | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 19 | ZTR219656TCS40 | REIFEN CON | 2.00 | V | OWN | 44 | | 0 |
| 20 | ZUB600 | Gewicht | 4.00 | F | OWN | 00 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-12-20

Пробіг:
217276

Номер замовлення.:
2023024574

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 15245555 | Toothed belt |

Претензія

Термін прийомки:
2023-11-28

Пробіг:
195000

Номер замовлення:
2023024574

**BA-ID**:
169284863

| | |
|---|---|
| Претензія клієнта | **Motorkontrollleuchte ist seit 2 Wochen aktiv** |
| Код клієнта | Інформація, навігація, зв’язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > не вимикається/не відключається |
| Визначення СТО | |
| Код СТО | |
| Запасна частина для усунення несправності | |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 217279 | 2302457401 | 120044740 | Технічне обслуговування |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01220000 | Dialogue Reception performed . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 11111111 | Serviceverbessernde Maßnahmen geprü | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 64100199 | Windschutzscheibe geprüft | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 5 | 15245555 | Toothed belt replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 15275555 | Tensioning pulley replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 19505599 | Kühlmittelpumpe im Verbund ersetzt | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 10012950 | Engine complete cleaned | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 01330004 | UVV §57 DGUV Vorschrift 70 ehem. BG | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 98082196 | Fahrgastraum vorne ausgesaugt ohne | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | G 052195 | OEL LL3 5W3 | 7.40 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 3 | N 0195306 | BOLT | 6.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 5 | 04L198119D | REPAIR KIT | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 6 | 04L121011M | PUMP | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 7 | G 013DS | KUEHLMITTEL | 1.50 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 8 | 03L903137H | Ply-v-belt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 9 | N 91048804 | Screw | 3.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 10 | N 91048804 | Screw | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 11 | N 10666601 | Bolt | 3.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 12 | N 91023602 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 13 | N 91246201 | BOLT | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 14 | N 10661101 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 15 | N 10697801 | Bolt | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 16 | N 91094102 | STUD | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

| Цифровий сервісний план | Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення.: | Підтвердження сервісного обслуговування: |
|---|---|---|---|---|
| | 2023-01-13 | 167185 | 2023000002 | Inspection with Oil change (flexible) |

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 26740350 | Particulate filter |
| 2 | 20345550 | Diesel fuel filter |
| 3 | 01400050 | Brake fluid service |
| 4 | 01390050 | Additional Inspection scope |
| 5 | 23245550 | Air cleaner element |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-02 | 167189 | 2300000201 | 120026845 | Технічне обслуговування |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01220000 | Dialogue Reception performed . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 11111111 | Serviceverbessernde Maßnahmen geprü | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 64100199 | Windschutzscheibe geprüft | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 5 | 01390050 | Additional Inspection scope . | X | 0000 | | 0 |
| 6 | 30010756 | Clutch system bled | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 01400050 | Brake fluid service . | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 23245550 | Air cleaner element replaced | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 20345550 | Diesel fuel filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 12 | 26740350 | Particulate filter measured | - | 0000 | | 0 |
| 13 | 46505600 | Front brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 14 | 46535600 | Rear brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 15 | 94151652 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 16 | 94221900 | Headlight bulb removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 17 | 98082196 | Fahrgastraum vorne ausgesaugt ohne | - | 0000 | | 0 |
| 18 | 01700099 | Fahr-Service | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | G 052195 | OEL LL3 5W3 | 7.40 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 3 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 4 | B 000DS | BREMSFLUE | 1.15 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 5 | 7E0819631 | Od. filter | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 6 | 7E0129620 | AIR FILTER | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 7 | 7E0127401A | FILTER | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 8 | 7E0615301D | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 9 | 7H0698151F | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 10 | N 90685403 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 11 | N 91017302 | Screw | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 12 | 7E0615601D | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 13 | N 10502902 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 14 | N 91017302 | Screw | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 15 | 7H0698451E | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 16 | WHT001223 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 17 | 3D0615231 | Spring | 4.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 18 | N 0177632 | Bulb | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-07-30

Пробіг:
85668

Номер замовлення.:
2021017187

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 85185550 | Dust and pollen filter |

Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-20

Пробіг:
85672

Номер замовлення:
2101718701

Номер рахунку.:
110075744

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111111 | Serviceverbessernde Maßnahmen geprü | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 3 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 92272050 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 46505600 | Front brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 46535600 | Rear brake discs replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 94151652 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 98082196 | Fahrgastraum vorne ausgesaugt ohne | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 01700099 | Fahr-Service | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 3 | G 052195 | OEL LL3 5W3 | 7.40 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 4 | 7E0819631 | Od. filter | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 5 | 7E1998002 | Wip. blade | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 6 | 7E0615301D | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 7 | 7H0698151F | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 8 | N 90685403 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 9 | N 91017302 | Screw | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 10 | 3D0615231 | Spring | 4.00 | V | OWN | 08 | | 0 |
| 11 | WHT001223 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 12 | 7H0698451E | BRK LINING | 1.00 | V | OWN | 02 | | 0 |
| 13 | N 91017302 | Screw | 2.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 14 | N 10502902 | Bolt | 4.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 15 | 7E0615601D | BRAKEDISC | 2.00 | V | OWN | 02 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-17 | 42598 | 2O02766301 | 110061083 | Технічне обслуговування |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01090000 | Insp.w.Oil change (felx.) . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 92272000 | Wiper blade removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 94151652 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 44055597 | 2 Reifen ersetzt | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 2 | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | V | OWN | 01 | | 0 |
| 3 | G 052195 | OEL LL3 5W3 | 7.40 | V | OWN | 00 | | 0 |
| 4 | 7E1998002 | Wip. blade | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 5 | ZTR219656TGCA0 | Reifen | 2.00 | V | OWN | 44 | | 0 |
| 6 | 311601361 | Valve | 2.00 | V | OWN | 03 | | 0 |

Цифровий сервісний план

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення.: | Підтвердження сервісного обслуговування: |
|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 10 | 2019009554 | Delivery inspection |

| # | | |
|---|---|---|
| 1 | Опис | Delivery inspection |
| 2 | Прим. | DATENTRÄGER FÜR BORDBUCH NICHT VORHANDEN |

Цифровий сервісний план

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення.: | Підтвердження сервісного обслуговування: |
|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 10 | 2019009554 | |

| # | | |
|---|---|---|
| 1 | Опис | |
| 2 | Прим. | AKTION 23AE / KRIT. 01 -> Update Motorsteuergerät T6 "N1" |

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-09 | 10 | 1900955402 | 114007837 | Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23602599 | AKTION 23AE / KRIT. 01 | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01943699 | ZUSÄTZLICH ZUR AKTION 23AE | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу **(WA)** | Група деталей **(TG)** | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04L010014J | SIGN | 1.00 | V | OWN | 08 | | 0 |

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-09 | 10 | 1900955401 | 116004397 | Технічне обслуговування |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010000 | Delivery inspection . | X | 0000 | | 0 |

Рахунок

| Термін прийомки: | Пробіг: | Номер замовлення: | Номер рахунку.: | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | 10 | 1900470301 | 116004031 | Технічне обслуговування |

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010099 | VORBEREITG. PRÄSENTATION NEU-/LAGER | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 06013099 | FAHRZEUGAUFBEREITUNG | - | 0000 | | 0 |

Записи з 1 по 20 із 20 записів