

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV1ZZZSYZN9011604	Наступний Технічний огляд	2026-04	Тип	SYBB8Y
Дата поставки:	2021-10-12	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-04		

Історія

Показати 100 ▼ записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

▼

Термін прийомки:
2026-01-08

Пробіг:
168550

Номер замовлення.:
79678

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent
2	13725552	Ribbed belt
3	15245582	Toothed belt
4	15245582	Toothed belt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-01-06

Пробіг:
168550

Номер замовлення:
79678

Номер рахунку.:
626609

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	15241902	Toothed belt removed+installed	-	0000		0
2	19381750	Coolant drained+filled	-	0000		0
3	19501952	Coolant pump removed+installed	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	15192050	Toothed belt reley rollers rem+inst	-	0000		0
6	15271950	Tensioning pulley removed+installed	-	0000		0
7	13725552	Ribbed belt replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	1		0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	1		0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	1		0
4	N 10793603	BOLT	3.00		OWN	1		0
5	N 91048804	Screw	3.00		OWN	1		0
6	N 10770702	BOLT	2.00		OWN	1		0
7	N 91174301	Screw	4.00		OWN	1		0
8	N 10666601	Bolt	2.00		OWN	1		0
9	N 10335207	Bolt	1.00		OWN	1		0
10	N 10560702	Bolt	1.00		OWN	1		0
11	N 10699401	Bolt	1.00		OWN	1		0
12	04L121011M	PUMP	1.00		OWN	3		0
13	G 12E050A2	COOLANT	8.00		OWN	2		0
14	04L198119AB	REPAIR KIT	1.00		OWN	1		0
15	04L145933	PLY-V-BELT	1.00		OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-11-25

Пробіг:
161759

Номер замовлення:
514039

BA-ID:
196211980

Претензія клієнта	Le client indique :l'embrayage patine enormement
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-11-25

Пробіг:
161764

Номер замовлення:
514039

Номер рахунку.:
840542

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-11-25

Пробіг:
161764

Номер замовлення:
514039

Номер рахунку.:
708613

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	13601952	Flywheel removed+installed	-	0000		0
2	30511950	Slave cyl w release brg rem+inst	-	0000		0
3	34351904	Gearbox removed+installed	-	0000		0
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	AZ	recherche de panne	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT009773	SCREW	8.00		OWN			0
2	N 91258901	BOLT	4.00		OWN			0
3	N 10770801	Bolt	1.00		OWN			0
4	N 10833101	BOLT	2.00		OWN			0
5	N 10523102	Bolt	2.00		OWN			0
6	N 10401802	COLLAR NUT	2.00		OWN			0
7	N 10793603	BOLT	3.00		OWN			0
8	N 10518405	Bolt	1.00		OWN			0
9	N 10240304	Collar nut	2.00		OWN			0
10	N 91136102	Screw	6.00		OWN			0
11	G 000100	Grease	1.00		OWN			0
12	0AX141671C	BEARING	1.00		OWN			0
13	N 90847002	BOLT	2.00		OWN			0
14	N 10729601	Bolt	1.00		OWN			0
15	WHT008454	NUT	2.00		OWN			0
16	N 90967801	Bolt	1.00		OWN			0
17	N 91037901	Bolt	1.00		OWN			0
18	N 10623701	Bolt	3.00		OWN			0
19	N 90991102	Screw	6.00		OWN			0
20	N 91196402	Schraube	2.00		OWN			0
21	03N105266N	FLYWHEEL	1.00		OWN			0
22	04L141015P	CLUTCHPLAT	1.00		OWN			0
23	N 91030102	Bolt	1.00		OWN			0
24	N 10718001	BOLT	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-17

Пробіг:
150828

Номер замовлення:
181684

Номер рахунку.:
528291

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46365600	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
2	94222000	Headlight bulb removed+installed	-	0000		0
3	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
4	46385600	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2N0615437B	SENDER	1.00		OWN	8		0
2	2N0698151	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
3	2H6698451A	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
4	N 10320102	Bulb	1.00		OWN	1		0
5	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	1		0
6	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	1		0
7	G S55545S1EUR	Huile synthse longlife III 50 HUILE	7.40		OWN	23		0
8	2N0615437A	SENDER	1.00		OWN	8		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-01-28

Пробіг:
135598

Номер замовлення:
178517

BA-ID:
184453367

Претензія клієнта	le client signale un voyant moteur
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-28

Пробіг:
136388

Номер замовлення:
178517

Номер рахунку.:
811810

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00		OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-28

Пробіг:
136388

Номер замовлення:
178517

Номер рахунку.:
522592

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140015	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
3	AZLGL	Appoint lave glace	-	0000		0
4	AZMEC	MO RECHECHE DE PANNE	-	0000		0
5	94221900	Headlight bulb removed+installed	-	0000		0
6	23815563	NOx-sender replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	01210000	Test drive .	-	0000		0
9	23811913	NOx-sender removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	1		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	1		0
3	G S55545S1EUR	Huile synthse longlife III 50 HUILE	7.40		OWN	23		0
4	YY 079008	LAVEGLACE ANTIGEL VRAC ATELIER	4.00		OWN	18		0
5	N 10320102	Bulb	1.00		OWN	1		0
6	03N907807AF	SENSOR	1.00		OWN	8		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-09-12

Пробіг:
121846

Номер замовлення:
175283

BA-ID:
179653665

Претензія клієнта	VOYANT DIRECTION ASSISTE
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності гідропідсилювача рульового керування > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-09-12

Пробіг:
121846

Номер замовлення:
175283

BA-ID:
179113317

Претензія клієнта	voyant moteur
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:

2024-09-12

Пробіг:

121846

Номер замовлення:

175283

BA-ID:

179653720

Претензія клієнта	VOYANT DES FREINS
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо зношення гальмівних колодок > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:

2024-09-12

Пробіг:

121846

Номер замовлення:

175283

BA-ID:

179653702

Претензія клієнта	VOYANT BATTERIE FAIBLE
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо стану заряду АКБ > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:

2024-09-12

Пробіг:

121846

Номер замовлення:

175283

BA-ID:

179653684

Претензія клієнта	VOYANT DE PRECHAUFFAGE
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи контрольної індикації > Контрольний індикатор системи передпускового розігріву > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-12

Пробіг:
121846

Номер замовлення:
175283

Номер рахунку.:
516369

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AZMEC	MO RECHECHE DE PANNE	-	0000		0
2	46505600	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	46535600	Rear brake discs replaced	-	0000		0
4	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
6	AZLGL	Appoint lave glace	-	0000		0
7	97925590	Fuse replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7C0937517AD	JUNCTION	1.00		OWN	8		0
2	2N0698151	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
3	2N0615437B	SENDER	1.00		OWN	8		0
4	2N0615601	BRAKEDISC	2.00		OWN	2		0
5	2N0615437A	SENDER	1.00		OWN	8		0
6	2H6698451A	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
7	2N0615301D	BRAKEDISC	2.00		OWN	2		0
8	N 91017302	Screw	2.00		OWN	1		0
9	N 10821401	BOLT	4.00		OWN	1		0
10	N 91017302	Screw	2.00		OWN	1		0
11	N 10729601	Bolt	4.00		OWN	1		0
12	7C1998002A	WIP. BLADE	1.00		OWN	3		0
13	BLUECONFORT100	AD BLUE VRAC 1L	17.00		6	0		0
14	YY 079008	LAVEGLACE ANTIGEL VRAC	5.00		OWN	18		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-27

Пробіг:
104626

Номер замовлення:
171868

Номер рахунку.:
510076

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140016	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
6	15240150	Toothed belt checked	-	0000		0
7	85185553	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
8	AZMEC	MO REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 00075050	BRAKEFLUID	12.50		OWN	2		0
2	YY 079008	LAVEGLACE ANTIGEL VRAC ATELIER	4.00		OWN	18		0
3	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	1		0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	1		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	1		0
6	2N0127401AA	FILTER	1.00		OWN	5		0
7	2N0129620	AIR FILTER	1.00		OWN	1		0
8	G 060175A2	OIL	1.00		OWN	4		0
9	L50700 01L	HUILE DORIGINE LL III 0W30 VR	7.50		6	23		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-30

Пробіг:
92369

Номер замовлення:
170808

BA-ID:
171530783

Претензія клієнта	PERTE DE PUISSANCE
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Зростання потужності > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	CONTROLE DEFAULTS MOTEUR PRESSION SURALIMENTATION NON ATTEINTE, durite du refroidisseur débranchée. Remplacement durites sur refroidisseur, après essai manque de puissance, contrôle suivant odis. contrôle turbine de turbo haute pression rupture de l'arbre de turbine. Remplacement turbo, adaptation, réglage de base, réinitialisation valeurs auto adaptatives avant et après remplacement turbo, mise en service, activation pression d'huile purge circuit refroidissement, contrôle nettoyage circuit d'air, vidange moteur filtre a huile.
Код СТО	Двигун > Системи впуску, компресори, вакуумні системи > Турбонагнітач > Турбінне колесо турбонагнітача > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	03N-145-722-E-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-30

Пробіг:
92369

Номер замовлення:
170808

BA-ID:
171530717

Претензія клієнта	VOYANT MOTEUR
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	LECTURE défauts odis dans le plan de contrôle et assistance dépannage renvoie vers tpi n 2071455/1. contrôle suivant tpi egr ok. [2071455/1 Diagnostic d'efficacité du radiateur de recyclage des gaz d'échappement]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-30
Деталі

Пробіг:
99955

Номер замовлення:
170808

Номер рахунку.:
805914

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L145822M	Hose	0.40		OWN	8		0
2	03N145822G	HOSE	0.40		OWN	8		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-30

Пробіг:
99955

Номер замовлення:
170808

Номер рахунку.:
805631

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	21301934	Turbocharger removed+installed	-	0000		0
3	21305582	Turbocharger replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90737803	BOLT	0.80		OWN	1		0
2	04L131521BC	PIPE	0.40		OWN	8		0
3	03L131547D	Seal	0.40		OWN	3		0
4	N 10664801	Screw	0.80		OWN	1		0
5	04L131120A	seal ring	0.40		OWN	3		0
6	03N145722E	TURBO	0.40		OWN	8		0
7	04L253039N	SEAL	0.40		OWN	3		0
8	WHT005430	Nut	3.20		OWN	1		0
9	N 0444076	Bolt	3.20		OWN	1		0
10	N 10688402	Bolt	3.20		OWN	1		0
11	N 10629602	Bolt	0.80		OWN	1		0
12	N 91247001	BOLT	0.40		OWN	1		0
13	N 10689302	Screw	0.80		OWN	1		0
14	5C0253115A	Seal	0.40		OWN	3		0
15	2H0253115	Seal	0.40		OWN	3		0
16	7LA253725	CLAMP	0.40		OWN	8		0
17	04L145822H	Hose	0.40		OWN	8		0
18	2H0253725	Clamp	0.40		OWN	4		0
19	03L131547M	SEAL	0.80		OWN	3		0
20	N 0138133	seal ring	0.80		OWN	1		0
21	03N131547B	SEAL	0.40		OWN	3		0
22	1K0253725F	Clamp	0.40		OWN	4		0
23	03L145757F	Seal	0.80		OWN	3		0
24	N 91046101	Screw	0.80		OWN	1		0
25	07Z145117A	seal ring	0.80		OWN	3		0
26	05L131547D	SEAL	0.40		OWN	3		0
27	05L131455G	CLAMP	0.40		OWN	4		0
28	N 10664801	Screw	1.60		OWN	1		0
29	N 91026802	Screw	0.40		OWN	1		0
30	04L253115	Seal	0.40		OWN	3		0
31	04L253725A	Clip	0.40		OWN	4		0
32	04L253725F	CLIP	0.40		OWN	4		0
33	WHT002643	Screw	0.80		OWN	1		0
34	04L131521BB	PIPE	0.40		OWN	8		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
35	N 90592705	BOLT	1.60		OWN	1		0
36	N 0210719	SCREW	0.40		OWN	1		0
37	1K0253141AA	Clip	0.40		OWN	4		0
38	03L145977E	Union	0.40		OWN	5		0
39	03N145771L	OIL PIPE	0.40		OWN	8		0
40	N 10664901	Screw	0.40		OWN	1		0
41	N 10653102	Bolt	0.40		OWN	1		0
42	N 10642101	Bolt	0.40		OWN	1		0
43	N 10759101	BOLT	3.20		OWN	1		0
44	05L253115A	SEAL	0.40		OWN	3		0
45	05L253725A	CLAMP	0.40		OWN	4		0
46	N 90991102	Screw	2.40		OWN	1		0
47	N 10728502	Bolt	2.00		OWN	1		0
48	03N115562B	FILTERELEM	0.40		OWN	1		0
49	WHT009400A	SEAL. RING	0.40		OWN	3		0
50	N 91073402	BOLT	0.40		OWN	1		0
51	N 10699501	Bolt	0.80		OWN	1		0
52	04L145749Q	COOLER	0.40		OWN	3		0
53	N 90813202	Bolt	0.40		OWN	1		0
54	03N145822G	HOSE	0.40		OWN	8		0
55	04L145822M	Hose	0.40		OWN	8		0
56	N 91043701	Screw	0.40		OWN	1		0
57	G 12E100S1	COOLANT	16.00		OWN	2		0
58	G 052000S0	DIST.WATER	16.00		OWN	2		0
59	G 052195FM	CASTROL EDGE PROF LONGLIFE II	2.96		OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-30

Пробіг:
99955

Номер замовлення:
170808

Номер рахунку.:
509232

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	21301934	Turbocharger removed+installed	-	0000		0
3	21305582	Turbocharger replaced	-	0000		0
4	AZMEC	Diagnostic	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131521BC	PIPE	0.60		OWN	8		0
2	03L131547D	Seal	0.60		OWN	3		0
3	N 10664801	Screw	1.20		OWN	1		0
4	N 90737803	BOLT	1.20		OWN	1		0
5	04L131120A	seal ring	0.60		OWN	3		0
6	03N145722E	TURBO	0.60		OWN	8		0
7	04L253039N	SEAL	0.60		OWN	3		0
8	WHT005430	Nut	4.80		OWN	1		0
9	N 0444076	Bolt	4.80		OWN	1		0
10	N 10688402	Bolt	4.80		OWN	1		0
11	N 10629602	Bolt	1.20		OWN	1		0
12	N 91247001	BOLT	0.60		OWN	1		0
13	N 10689302	Screw	1.20		OWN	1		0
14	5C0253115A	Seal	0.60		OWN	3		0
15	2H0253115	Seal	0.60		OWN	3		0
16	7LA253725	CLAMP	0.60		OWN	8		0
17	2H0253725	Clamp	0.60		OWN	4		0
18	03L131547M	SEAL	1.20		OWN	3		0
19	N 0138133	seal ring	1.20		OWN	1		0
20	04L145822H	Hose	0.60		OWN	8		0
21	03N131547B	SEAL	0.60		OWN	3		0
22	1K0253725F	Clamp	0.60		OWN	4		0
23	03L145757F	Seal	1.20		OWN	3		0
24	N 91046101	Screw	1.20		OWN	1		0
25	07Z145117A	seal ring	1.20		OWN	3		0
26	05L131547D	SEAL	0.60		OWN	3		0
27	05L131455G	CLAMP	0.60		OWN	4		0
28	N 10664801	Screw	2.40		OWN	1		0
29	N 91026802	Screw	0.60		OWN	1		0
30	04L253115	Seal	0.60		OWN	3		0
31	04L253725A	Clip	0.60		OWN	4		0
32	04L253725F	CLIP	0.60		OWN	4		0
33	WHT002643	Screw	1.20		OWN	1		0
34	04L131521BB	PIPE	0.60		OWN	8		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
35	N 90592705	BOLT	2.40		OWN	1		0
36	N 0210719	SCREW	0.60		OWN	1		0
37	1K0253141AA	Clip	0.60		OWN	4		0
38	03L145977E	Union	0.60		OWN	5		0
39	03N145771L	OIL PIPE	0.60		OWN	8		0
40	N 10664901	Screw	0.60		OWN	1		0
41	N 10653102	Bolt	0.60		OWN	1		0
42	N 10642101	Bolt	0.60		OWN	1		0
43	N 10759101	BOLT	4.80		OWN	1		0
44	05L253115A	SEAL	0.60		OWN	3		0
45	05L253725A	CLAMP	0.60		OWN	4		0
46	N 90991102	Screw	3.60		OWN	1		0
47	N 10728502	Bolt	3.00		OWN	1		0
48	03N115562B	FILTERELEM	0.60		OWN	1		0
49	WHT009400A	SEAL RING	0.60		OWN	3		0
50	N 91073402	BOLT	0.60		OWN	1		0
51	N 10699501	Bolt	1.20		OWN	1		0
52	04L145749Q	COOLER	0.60		OWN	3		0
53	03N145822G	HOSE	0.60		OWN	8		0
54	04L145822M	Hose	0.60		OWN	8		0
55	N 91043701	Screw	0.60		OWN	1		0
56	N 90813202	Bolt	0.60		OWN	1		0
57	G 12E100S1	COOLANT	24.00		OWN	2		0
58	G 052000S0	DIST.WATER	24.00		OWN	2		0
59	G 052195FM	CASTROL EDGE PROF LONGLIFE II	4.44		OWN	1		0
60	03N145822G	HOSE	0.60		OWN	8		0
61	04L145822M	Hose	0.60		OWN	8		0
62	VEHICULE DE RE	VEHICULE DE REMPLACEMENT	1.00		6			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-12-01

Пробір:
92369

Номер замовлення:
169600

BA-ID:
169421593

Претензія клієнта	FUITE HUILE SOUS VEHICULE
Код клієнта	Двигун > Система змащування > Картер моторної оливи > Негерметичність > виступила олива
Визначення СТО	Le client nous signal une fuite sous le véhicule . Entrée du véhicule en atelier pour diagnostic. Contrôle fuite d'huile flasque poulie de vilebrequin plus étanche. Aucune TPI ne correspond au dommage. Dépose repose carter d'huile distribution pour remplacement flasque de poulie de vilebrequin. Véhicule conforme. Réstitution au client.
Код СТО	Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Ущільнювальний фланець колінчастого валу (з боку ремня) > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	04L-103-151-A-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-01

Пробіг:
92369

Номер замовлення:
169600

Номер рахунку.:
804170

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L103151A	FLANGE	0.70		OWN	6		0
2	N 90945002	Bolt	4.20		OWN	1		0
3	038109454A	Collar nut	0.70		OWN	1		0
4	G 052195S0	Engine oil	0.70		OWN	1		0
5	WHT005322	Bolt	0.70		OWN	1		0
6	N 91174301	Screw	2.80		OWN	1		0
7	N 10770801	Bolt	0.70		OWN	1		0
8	N 10729601	Bolt	0.70		OWN	1		0
9	N 10666601	Bolt	1.40		OWN	1		0
10	N 10560702	Bolt	0.70		OWN	1		0
11	N 10793603	BOLT	2.10		OWN	1		0
12	N 10770702	BOLT	1.40		OWN	1		0
13	N 10335207	Bolt	0.70		OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-01

Пробіг:
92369

Номер замовлення:
169600

Номер рахунку.:
508079

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46365600	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
2	46385600	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
3	AZMEC	MO RECHECHE DE PANNE	-	0000		0
4	10615502	Crankshaft seal replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	01210000	Test drive .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2N0615437B	SENDER	1.00		OWN	8		0
2	2N0698151	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
3	2H6698451A	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
4	2N0615437A	SENDER	1.00		OWN	8		0
5	04L103151A	FLANGE	0.30		OWN	6		0
6	N 90945002	Bolt	1.80		OWN	1		0
7	D 176501A1	Seal	2.00		OWN	2		0
8	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	1		0
9	038109454A	Collar nut	0.30		OWN	1		0
10	WHT005322	Bolt	0.30		OWN	1		0
11	N 91174301	Screw	1.20		OWN	1		0
12	N 10770801	Bolt	0.30		OWN	1		0
13	N 10729601	Bolt	0.30		OWN	1		0
14	N 10666601	Bolt	0.60		OWN	1		0
15	N 10560702	Bolt	0.30		OWN	1		0
16	N 10793603	BOLT	0.90		OWN	1		0
17	N 10770702	BOLT	0.60		OWN	1		0
18	N 10335207	Bolt	0.30		OWN	1		0
19	G 052195S0	Engine oil	0.30		OWN	1		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-07-26

Пробіг:
77

Номер замовлення.:
70489

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Action 06g7 critère 01

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-21

Пробіг:
78586

Номер замовлення:
70489

Номер рахунку.:
809763

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06713399	ADDITIF AU LIVRE DE BORD INSERER	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-21

Пробіг:
78586

Номер замовлення:
70489

Номер рахунку.:
618567

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AZ	2 PNEUS	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2N0615437B	SENDER	1.00		OWN	8		0
2	ZTS239656RBR62	BRIDGESTONE R660 2356516 121R 1PNEU	2.00		OWN	19		0
3	RECYCLAGE DECH	RECYCLAGE DECHETS 120%	1.00		6			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-24

Пробіг:
59896

Номер замовлення:
163482

Номер рахунку.:
848850

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91960199	Version de logiciel installee cont	-	0000		0
2	27068999	Chargeur de batterie raccorder	-	0000		0
3	91969999	Mise a jour logiciel via cle USB i	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-02

Пробіг:
64073

Номер замовлення:
163032

Номер рахунку.:
493121

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46365600	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
2	46385630	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2N0615437B	SENDER	1.00		OWN	8		0
2	2N0698151	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
3	2H6698451A	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
4	2N0615437A	SENDER	1.00		OWN	8		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-02

Пробіг:
59986

Номер замовлення:
162480

Номер рахунку.:
491907

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	26883500	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
4	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	L50700 01L	Huile synthese longlife III 50 HUIL	7.40		6	23		0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00		OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	1		0
4	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	1		0
5	YY 079008	LAVEGLACE ANTIGEL VRAC ATELIER	4.00		OWN	18		0
6	7C1998002A	WIP. BLADE	1.00		OWN	3		0
7	G 052910D9	UREA	0.00		OWN	6		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-07-26

Пробіг:
35550

Номер замовлення:
158753

BA-ID:
151444852

Претензія клієнта	LE VEHICULE TREMBLE EN ROULANT
Код клієнта	Трансмісія > Приводні вали > Карданний вал > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Визначення СТО	Le client se présente en atelier et nous signale un tremblement et bruit a l'avant en roulant, essai routier avec le client, nous constatons le tremblement, entrée du véhicule en atelier. Véhicule sur le pont, nous constatons que la transmission est bruyante en rotation. il est nécessaire de la remplacer. dépose de la transmission avant droit. pose de la nouvelle. remontage des éléments, essai routier, conforme pour de tremblement, plus de bruit.
Код СТО	Трансмісія > Приводні вали > Приводний вал колеса > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	2n0-407-271-n-

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-07-26

Пробіг:
35551

Номер замовлення:
158753

Номер рахунку.:
845083

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40411902	Drive shaft removed+installed	-	0000		0
2	40415555	Drive shaft replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2N0407271N	DRIVESHAFT	1.00		OWN	6		0
2	WHT008454	NUT	1.00		OWN	1		0
3	N 91258901	BOLT	2.00		OWN	1		0
4	N 91190201	Nut	1.00		OWN	8		0
5	0A5409413B	Circlip	1.00		OWN	8		0
6	01M323255	Seal. ring	1.00		OWN	3		0

Претензія

Термін прийомки:
2022-07-08

Пробіг:
34092

Номер замовлення:
158407

BA-ID:
151284241

Претензія клієнта	suspensions arriere grincent par moment
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Амортизатор > Зовнішній вигляд, поверхня > корозія/іржа
Визначення СТО	Le client nous signale que les suspensions grincent à l'arrière par moment. nous constatons le symptôme avec le client. Entrée du véhicule en atelier. suite a l'essai du véhicule, celui-ci rebondie énormément de l'arrière. après contrôle sur le pont, rien d'anormal visuellement coté gauche. le véhicule rebondie anormalement même en le sollicitent a la main(voir vidéo et photo). dépose des amortisseurs arrière très peu de résistance lors qu'on les sollicite a la main, amortisseur a remplacer, défaut de la pièce., remplacement amortisseur arrière gauche. après essai du véhicule celui-ci est conforme.
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Амортизатор > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	2N0-513-031-R-

Претензія

Термін прийомки:
2022-07-08

Пробіг:
34092

Номер замовлення:
158407

BA-ID:
150874807

Претензія клієнта	suspensions arriere grincent par moment
Код клієнта	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Амортизатор > Зовнішній вигляд, поверхня > корозія/іржа
Визначення СТО	Le client nous signale que les suspensions grincent à l'arrière par moment. nous constatons le symptôme avec le client. Entrée du véhicule en atelier. suite a l'essai du véhicule, celui-ci rebondie énormément de l'arrière. après contrôle sur le pont, rien d'anormal visuellement coté droit. le véhicule rebondie anormalement même en le sollicitent a la main(voir vidéo et photo). dépose des amortisseurs arrière très peu de résistance lors qu'on les sollicite a la main, amortisseur a remplacer, défaut de la pièce., remplacement amortisseur arrière droit. après essai du véhicule celui-ci est conforme.
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Амортизатор > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	2n0-513-031-R-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-08

Пробіг:
34106

Номер замовлення:
158407

Номер рахунку.:
845035

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10838601	BOLT	1.00		OWN	1		0
2	2N0513031R	SHOCK ABS	1.00		OWN	2		0
3	N 0150816	Collar nut	1.00		OWN	1		0
4	N 10240304	Collar nut	1.00		OWN	1		0
5	N 10628601	Bolt	1.00		OWN	1		0
6	N 10628301	Bolt	1.00		OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-08

Пробіг:
34106

Номер замовлення:
158407

Номер рахунку.:
845033

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	42932000	Shock absorbers removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10838601	BOLT	1.00		OWN	1		0
2	2N0513031R	SHOCK ABS	1.00		OWN	2		0
3	N 0150816	Collar nut	1.00		OWN	1		0
4	N 10240304	Collar nut	1.00		OWN	1		0
5	N 10628601	Bolt	1.00		OWN	1		0
6	N 10628301	Bolt	1.00		OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-08

Пробіг:
34106

Номер замовлення:
158407

Номер рахунку.:
483385

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46505600	Front brake discs replaced	-	0000		0
2	46385630	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 91017302	Screw	4.00		OWN	1		0
2	2N0615437A	SENDER	1.00		OWN	8		0
3	2N0615437B	SENDER	1.00		OWN	8		0
4	2N0615301A	BRAKEDISC	2.00		OWN	2		0
5	2H6698451A	BR. LINING	1.00		OWN	2		0
6	2N0698151	BR. LINING	1.00		OWN	2		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-27

Пробіг:
0

Номер замовлення:
64257

Номер рахунку.:
602046

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	GARPNEU	Garantie dommages pneumatiques	-	0000		0
2	AZ	montage 4 pneus hiver	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	VALVE	VALVE 1L4D	4.00		6	12		0
2	ZTW239656RBW11	BRIDGESTONE W810 2356516 115R 1PNEU	4.00		OWN	40		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-09-24

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
64000

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-22

Пробіг:
0

Номер замовлення:
64000

Номер рахунку.:
804355

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	BLUECONFORT100	ADBLUE VRAC 1L ATEL SE	14.70		6	0		0
2	G 12E100S1	COOLANT	10.00		OWN	2		0
3	LG	LAVE GLACE 1L BAC	8.00		6	18		0
4	S50700	HUILE 50700 1L LL III 0W30 1K1B	1.00		6	26		0
5	PLAQUE HYBRIDE	PLAQUE HYBRIDE DPT 73 PLAQUE	2.00		6	30		0