

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ:	WVGZZZ5NZNM101445	Наступний Технічний огляд	2027-06	Тип	BJ257T
Дата поставки:	2022-06-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-06		

Історія

Показати 100 ▼ записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

▼

Термін прийомки:
2026-04-13

Пробіг:
119208

Номер замовлення.:
2026004265

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	34015568	Gearbox oil
3	26881750	Reducing agent
4	26883552	Reducing agent
5	85181950	Dust and pollen filter
6	60480260	Water drain
7	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-03-16

Пробіг:
119208

Номер замовлення:
2600426501

Номер рахунку.:
166016629

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	60480260	Water drain checked	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL4	OW-30 OEL	5.50	F	OWN	88		0
5	B 000DS	Bremsflüssigkeit	1.00	V	OWN	61		0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
7	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
8	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
9	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
10	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
11	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
12	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
13	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-06-16

Пробіг:
89150

Номер замовлення.:
2025004575

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23241955	Air cleaner element

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2025-06-16

Пробіг:
89150

Номер замовлення.:
2025004575

Підтвердження сервісного
обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91MG durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-11

Пробіг:
89153

Номер замовлення:
2500457502

Номер рахунку.:
766000585

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500099	Softwareaktualisierung	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-11

Пробіг:
89153

Номер замовлення:
2500457501

Номер рахунку.:
166004797

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	01061000	Vorführung zur Abgasuntersuchung (A	-	0000		0
7	01330002	UVV Fahrzeugprüfung Verbund	-	0000		0
8	44444420	2 Reifen ersetzt VW-Leasing	-	0000		0
9	99000001	bhg-Pflegeservice kostenlos	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL4	OW-30 OEL	5.50	F	OWN	90		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
7	ZTS254400VPVS0	REIFEN PIR	2.00	V	OWN	40		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-07-19

Пробіг:
65509

Номер замовлення:
2024510058

BA-ID:
177730976

Претензія клієнта	SPORADISCH FÄLLT BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG DIE HINTERE ÄUSSERE RÜCKLEUCHTE AUS
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Задній ліхтар > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	Ersetzt [2062348/11 Elektrik: Rückleuchten/ Schlussleuchten (außen): manchmal ohne Funktion]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5NA-945-208-M-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-19

Пробіг:
65509

Номер замовлення:
2451005801

Номер рахунку.:
516015537

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA945207M	LIGHT	0.09	V	OWN	06		0
2	5NA945208M	LIGHT	0.09	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-19

Пробіг:
65509

Номер замовлення:
2451005801

Номер рахунку.:
514009818

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA945207M	LIGHT	0.91	V	OWN	06		0
2	5NA945208M	LIGHT	0.91	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-19

Пробіг:
65509

Номер замовлення:
2451005801

Номер рахунку.:
510089598

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA945207M	LIGHT	0.00	V	OWN	06		0
2	5NA945208M	LIGHT	0.00	V	OWN	06		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2024-07-17

Пробіг:
65471

Номер замовлення.:
2024507058

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Претензія▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
60000

Номер замовлення:
2024507058

BA-ID:
177327915

Претензія клієнта	linkes vorderes Fenster läuft unruhig beim Öffnen und schließen
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
60000

Номер замовлення:
2024507058

BA-ID:
177328343

Претензія клієнта	wenn das Auto einige Zeit im parkenden Zustand von hinten von der Sonne angestrahlt wird, kommt meldung Rücklicht überprüfen
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
60000

Номер замовлення:
2024507058

BA-ID:
177327879

Претензія клієнта	Achse vermessen, Lenkrad ist nicht zentriert
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
60000

Номер замовлення:
2024507058

BA-ID:
177327959

Претензія клієнта	Schleifgeräusche vom Motor
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
65471

Номер замовлення:
2450705803

Номер рахунку.:
510088236

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	FREIGABE INSPEKTION/ÖLW/UVV 2402138	-	0000		0
2	99999999	FREIGABE MOBILITÄT 2402138755	-	0000		0
3	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
7	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
8	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
9	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
10	60480260	Water drain checked	-	0000		0
11	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
12	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
13	44449900	4 RÄDER UMSTECKEN VW LEASING	-	0000		0
14	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
15	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
16	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
17	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL50700	MOTORÖL LONGLIFE III	5.50	F	OWN	69		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	00		0
5	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
8	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
9	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
10	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
11	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
12	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
13	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
14	N 0195307	Bolt	8.00	V	OWN	01		0
15	G 12E100DS	Kühlmittel-Konzentrat	0.15	V	OWN	00		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-17

Пробіг:
65509

Номер замовлення:
2450705801

Номер рахунку.:
510093924

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-07-06

Пробіг:
32164

Номер замовлення.:
2023507111

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2023507111

BA-ID:
163995055

Претензія клієнта	Beanstandung : Bei Betätigung des elektr. Fensterhebers vorne links entstehen laute Rattergeräusche aus dem Bereich Fensterscheibe
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідйомник, з електроприводом > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	Scheibe rubbelt an der Schachtleiste innen!
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач віконних пройм > Шуми, коливання > пищить
Запасна частина для усунення несправності	5na-837-479-5a-p

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2023507111

BA-ID:
163651536

Претензія клієнта	KBA1: beim Runter und Hochmachen der Scheibe, klappert es, bei der Fahrerseite. Schachtleiste Fahrerseite gerissen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Стекла, склопідйомник > Рухоме скло дверей > Шуми, коливання > клацає
Визначення СТО	Schachtleiste Fahrerseite gerissen>ersetzt
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Ущільнювач швів дверей > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	5nn-837-477-5a-p

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2350711103

Номер рахунку.:
510073756

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66951999	MARDERABWEHR VERBAUEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZPN07553	MARDERABWEHR	1.00	F	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2350711101

Номер рахунку.:
510074280

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	99999999	Freigabenummer für Wartung	-	0000		0
3	99999999	Freigabenummer für Mobilität	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL50700	MOTORÖL LONGLIFE III	5.50	F	OWN	69		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2350711101

Номер рахунку.:
510073755

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	99999999	Freigabenummer für Wartung	-	0000		0
3	99999999	Freigabenummer für Mobilität	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL50700	MOTORÖL LONGLIFE III	5.50	F	OWN	69		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2350711105

Номер рахунку.:
514007989

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64491950	Front inner window slot seal rem+in	-	0000		0
2	70591950	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA837479 5AP	SEAL	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-24

Пробіг:
32164

Номер замовлення:
2350711104

Номер рахунку.:
514007990

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64481900	Front window slot seal removed+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN837477 5AP	SEAL	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2023504685

BA-ID:
160688353

Претензія клієнта	KBA 3:ACC OHNE FUNKTION
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Адаптивний круїз-контроль > Функціональність > не вмикається/не підключається
Визначення СТО	Nach TPI 2069326 Lenkrad muss ers. werden [2069326/2 Fahrerassistenzsysteme: Ausfall verschiedener Assistenten/ Textmeldungen/ verschiedene Ereignisspeichereinträge]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5h0-419-093-b-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2023504685

BA-ID:
160688322

Претензія клієнта	KBA 1: NAVI / RADIO STÜRZT AB UND STARTET SICH NEU (WÄHREND DES LAUFENDEN BETRIEBS)
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим радіо
Визначення СТО	SW Aktualisierung des 5F nach TPI 2069318 [2069318/3 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): startet nicht/ Reset-Schleife (Software: SW07XX/ SW080X)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2023504685

BA-ID:
160688336

Претензія клієнта	KBA 2:VERKEHRZZEICHENERKENNUNG OHNE FUNKTION
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Чутливість систем камер > Асистент розпізнавання дорожніх знаків > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Folgefehler aufgrund fehlender Navi Datenbank. s.TPI 2059244
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2023504685

BA-ID:
160897453

Претензія клієнта	Navigation nicht verfügbar Meldung Navigationsdaten werden geladen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим
Визначення СТО	Navidaten nicht verfügbar. Nach TPI 2059244 Navidaten wieder aufgespielt. [2059244/11 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): Navigation startet nicht, "Bitte warten ..." (Software: 07xx, 08xx, 1xxx)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2350468504

Номер рахунку.:
514008310

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
2	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0
3	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5H0419093B YPG	STEERWHEEL	1.00	V	OWN	08		0
2	N 90799102	Screw	1.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2350468502

Номер рахунку.:
514008308

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate einleiten	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-06

Пробіг:
24892

Номер замовлення:
2350468501

Номер рахунку.:
514008307

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91964199	SG ANZEIGE-BEDIENEINHEIT INSTANDGES	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-07

Пробіг:
22034

Номер замовлення:
2350314502

Номер рахунку.:
510068874

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	27068999	Fahrzeugbatterie im Rahmen der GFS	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	01500099	FEHLERSPEICHER GELESEN UND AUSGEDRU	-	0000		0
5	26851930	Injector for reductant removed+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L131113P	VALVE	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-07

Пробіг:
22034

Номер замовлення:
2350314501

Номер рахунку.:
510068873

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
3	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN845011BNNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
3	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
5	Z 382917TE	KLEBERSET	1.00	V	OWN	02		0
6	D 00940104	Cleaner	0.30	V	OWN	03		0
7	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03		0
8	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0
9	05L906088M	SENSOR	1.00	V	OWN	03		0
10	04L253725A	Clip	1.00	V	OWN	04		0
11	5NA867276B	CLIP	2.00	V	OWN	03		0
12	ZZZFEINSTAUB	Feinstaubplakette	1.00	F	OWN	N		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
20160

Номер замовлення:
2023500651

BA-ID:
159647887

Претензія клієнта	Fall-Nr. 0001685652 : Der Kunde kann sich nicht als Hauptbenutzer verifizieren
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси
Визначення СТО	Nach Anweisung TSC wurde SWK der Steuergeräte 5F und 0075 durchgeführt. Anschließend Wegfahrsicherung und beide Schlüssel neu angelernt. Fahrzeug an Kunden zur Prüfung abgegeben [2067422/3 We Connect: verschiedene Beanstandungen (OCU3, SW0139/ SW0141)] [2067422/3 We Connect: verschiedene Beanstandungen (OCU3, SW0139/ SW0141)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
20160

Номер замовлення:
2023500651

BA-ID:
159647732

Претензія клієнта	Fall-Nr. 0001685652 : Der Kunde kann sich nicht als Hauptbenutzer verifizieren
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси
Визначення СТО	Nach Anweisung TSC wurde SWK der Steuergeräte 5F und 0075 durchgeführt. Anschließend Wegfahrsicherung und beide Schlüssel neu angelernt. Fahrzeug an Kunden zur Prüfung abgegeben [2068009/4 Servicehinweis: We Connect: Hinweise zum "Hauptnutzer werden" (MOD3)] [2068009/4 Servicehinweis: We Connect: Hinweise zum "Hauptnutzer werden" (MOD3)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
20160

Номер замовлення:
2023500651

BA-ID:
157765721

Претензія клієнта	Fall-Nr. 0001685652 : Der Kunde kann sich nicht als Hauptbenutzer verifizieren
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси
Визначення СТО	Nach Anweisung TSC wurde SWK der Steuergeräte 5F und 0075 durchgeführt. Anschließend Wegfahrsicherung und beide Schlüssel neu angelernt. Fahrzeug an Kunden zur Prüfung abgegeben.
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Онлайн-сервіси > Функції, які можна розблокувати
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
22034

Номер замовлення:
2350065101

Номер рахунку.:
514007460

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Претензія

Термін прийомки:
2022-08-12

Пробіг:
50

Номер замовлення:
2022510696

BA-ID:
153409543

Претензія клієнта	Außenspiegel rechts sollte beim Einparken nach unten Fahren er fährt aber nach oben
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування зовнішнім дзеркалом заднього виду > Розкладання бокового дзеркала за допомогою електропривода > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2022-08-12

Пробіг:
50

Номер замовлення:
2022510696

BA-ID:
153409878

Претензія клієнта	Parksensoren vorne Mitte gehen an ohne das ein Hindernis erkennbar ist.
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Автопілот для паркування > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія

Термін прийомки:
2022-08-12

Пробіг:
50

Номер замовлення:
2022510696

BA-ID:
153409397

Претензія клієнта	Warnmeldung Rücklicht hinten links geht an obwohl die Birnen i.O sind.
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Задній габаратний ліхтар > Функціональність > частково не функціонує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-06-10

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
2022507556

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2022-06-08

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2250755601

Номер рахунку.:
516009591

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	REINIGER	1.00	V	OWN	00		0

Записи з 1 по 43 із 43 записів (відфільтровано з 44 записів)