

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5NZNM072966	Наступний Технічний огляд	2027-08	Тип	BJ257T
Дата поставки:	2022-04-12	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-08		

Історія

Показати 100 ▼ записів

▼

УСІ

ГАНТАЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

▼

Термін прийомки:
2026-01-22

Пробіг:
120651

Номер замовлення.:
2026000509

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	34015568	Gearbox oil
3	85181950	Dust and pollen filter
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-01-12

Пробіг:
120651

Номер замовлення:
2600050901

Номер рахунку.:
110037958

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
3	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
7	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL21	OEL0W30	5.50	F	OWN	63		0
5	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
7	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
9	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
10	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
11	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
12	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
13	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
14	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-07-28

Пробіг:
107443

Номер замовлення:
2500958302

Номер рахунку.:
110032369

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060099	AU-Service	-	0000		0
2	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
4	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	40070950	Subframe loosened+fastened	-	0000		0
8	40205660	Wishbone mountings replaced	-	0000		0
9	40172060	Lower wishbones removed+installed	-	0000		0
10	44961650	Vehicle height front + rear adjuste	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
2	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
3	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
4	5Q0407183K	RUBB. BUSH	2.00	V	OWN	04		0
5	N 91217701	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
6	N 0150816	Collar nut	2.00	V	OWN	01		0
7	N 91233201	Collar nut	6.00	V	OWN	01		0
8	N 10784701	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
9	N 10784801	Screw	1.00	V	OWN	01		0
10	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
11	N 10785401	Schraube	4.00	V	OWN	01		0
12	N 91231201	Screw	4.00	V	OWN	01		0
13	N 01033513	SCHRAUBE	1.00	V	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-07-28

Пробіг:
107443

Номер замовлення:
2500958301

Номер рахунку.:
110032370

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291920	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	63172053	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
3	90831952	Area view camera removed+installed	-	0000		0
4	63171953	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
5	63171953	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
6	66161950	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000		0
7	66191950	Front mudwing cover removed+install	-	0000		0
8	66051900	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
9	63295556	Front bumper cover replaced	-	0000		0
10	63293156	Front bumper cover converted	-	0000		0
11	63294160	Front bumper cover repaired	-	0000		0
12	63294360	Front bumper cover drilled	-	0000		0
13	90835550	Area view camera replaced	-	0000		0
14	90831550	Area view camera adjusted	-	0000		0
15	91631550	Radar sensor adjusted	-	0000		0
16	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
17	27068950	Battery loaded	-	0000		0
18	99999999	WINDGERÄUSCHE PRÜFFAHRT	-	0000		0
19		LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
20		LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
21		STOßFÄNGER VORNE - NEUTEILLACK	-	0000		0
22		HALTER SENSOR V.L.A. - LACKIERT	-	0000		0
23		HALTER SENSOR V.R.A. - LACKIERT	-	0000		0
24		40% LACKMATERIAL	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN807217ARGRU	TRIM	1.00	V	OWN	04		0
2	5NN807049A	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
3	5NN807050A	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
4	5NN919399	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
5	5NN919400	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
6	5Q0919133 9B9	seal ring	2.00	V	OWN	03		0
7	5NN805705M	GUIDE	1.00	V	OWN	08		0
8	5NN854732D 9B9	COVER	1.00	V	OWN	08		0
9	5NA980815	HALTER	1.00	V	OWN	08		0
10	D 822150A1	Bondagent	0.05	V	OWN	04		0
11	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
12	D 180KU2A1	2-pack adh	1.00	V	OWN	02		0
13	N 90346302	Pop rivet	7.00	V	OWN	01		0
14	5TA971027	BRACKET	3.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2025-02-27

Пробіг:
90369

Номер замовлення.:
2025001868

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23241955	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-02-13

Пробіг:
91000

Номер замовлення:
2500186802

Номер рахунку.:
110026928

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70581900	Dash panel trim strip removed+insta	-	0000		0
2	85531950	Air vent centre removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN819728 9B9	VENT	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-02-13

Пробіг:
91000

Номер замовлення:
2500186801

Номер рахунку.:
110026929

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	OEL21	OEL0W30	5.50	F	OWN	63		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
78240

Номер замовлення:
2024012598

BA-ID:
180709451

Претензія клієнта	Motorkontrollleuchte leuchtetPrüfen und nach Rücksrpache inst.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Herstellercode RB3 Zyl. 2
Код СТО	Двигун > Стартер, система запалювання, система передпускового розігріву > Свіча накаливання > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	04I-963-319-e-

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
78240

Номер замовлення.:
2024012598

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	91MG 03

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
78240

Номер замовлення:
2401259803

Номер рахунку.:
110022208

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94151699	SCHEINWERFER EINGESTELLT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
78240

Номер замовлення:
2401259802

Номер рахунку.:
114005631

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
4	28841955	Glow plug removed+installed	-	0000		0
5	28840199	Glühkerze Zyl 2 geprüft	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L963319E	GLOW PLUG	0.70	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
78240

Номер замовлення:
2401259802

Номер рахунку.:
110022207

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
4	28841955	Glow plug removed+installed	-	0000		0
5	28840199	Glühkerze Zyl 2 geprüft	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L963319E	GLOW PLUG	0.30	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
78240

Номер замовлення:
2401259801

Номер рахунку.:
114005630

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-10

Пробіг:
68894

Номер замовлення:
2400722301

Номер рахунку.:
110018337

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
4	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
5	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN845011CDNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
3	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
6	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-04-03

Пробіг:
60884

Номер замовлення.:
2024003648

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	85181950	Dust and pollen filter
3	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-21

Пробіг:
60890

Номер замовлення:
2400364801

Номер рахунку.:
110015768

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Freigabe 24009974556	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
7	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
10	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	OEL21	OEL0W30	5.50	F	OWN	63		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
7	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
9	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
10	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
11	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
12	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
13	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
14	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0
15	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
16	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
17	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
18	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-22

Пробіг:
54852

Номер замовлення:
2024000605

BA-ID:
171238816

Претензія клієнта	beim Beschleunigen/Gas geben ist ein Heulgeräusch hörbar
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Салон автомобіля > Зона передньої панелі > Шуми, коливання > вие
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-22

Пробіг:
54852

Номер замовлення:
2024000605

BA-ID:
171238766

Претензія клієнта	das Fahrzeug war kurzzeitig im Notlauf und die Motorkontrolle leuchtet
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-22

Пробіг:
54852

Номер замовлення:
2400060502

Номер рахунку.:
240007210

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
2	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-22

Пробіг:
54852

Номер замовлення:
2400060501

Номер рахунку.:
240007209

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23251930	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	19010099	Fotodokumentation	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-07-14

Пробіг:
38530

Номер замовлення:
2023008905

BA-ID:
164319194

Претензія клієнта	Motorölverlust prüfen und nach Rücksprache inst
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Негерметичність > виступила олива
Визначення СТО	
Код СТО	Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Блок циліндрів > Ущільнювальна поверхня фланця колінчастого валу
Запасна частина для усунення несправності	05I-103-151-c-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-14

Пробіг:
38530

Номер замовлення:
2300890501

Номер рахунку.:
114001857

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10615580	Crankshaft seal replaced	-	0000		0
2	15020530	Valve timing checked+adjusted	-	0000		0
3	10012950	Engine complete cleaned	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L103151C	FLANGE	1.00	V	OWN	06		0
2	N 90945002	Bolt	6.00	V	OWN	01		0
3	WHT005322	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	038109454A	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
5	N 91048804	Screw	4.00	V	OWN	01		0
6	WHT008721	BOLT	3.00	V	OWN	01		0
7	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	N 90735604	Bolt	25.00	V	OWN	01		0
9	N 10552404	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
10	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
11	N 10748001	Bolt	17.00	V	OWN	01		0
12	04L253725F	CLIP	2.00	V	OWN	04		0
13	N 91204001	Schraube	1.00	V	OWN	01		0
14	N 10643802	SCHRAUBE	1.00	V	OWN	08		0
15	N 10830401	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
16	D 176501A1	Seal	1.00	V	OWN	02		0
17	OEL21	OEL0W30	0.75	F	OWN	63		0
18	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-04

Пробіг:
33033

Номер замовлення:
2023004159

BA-ID:
161757311

Претензія клієнта	Ölundichtigkeit im Bereich Motor/ Getriebe
Код клієнта	Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Блок циліндрів > Негерметичність > виступила олива
Визначення СТО	[2065654/4 Motor: Kurbelwellendichtflansch (getriebeseitig) ölundicht]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	05L-103-171-a-

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-04-04

Пробіг:
30744

Номер замовлення.:
2023002897

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-04

Пробіг:
33033

Номер замовлення:
2300415901

Номер рахунку.:
114001345

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	13595580	Crankshaft seal,fly,end replaced	-	0000		0
2	13601952	Flywheel removed+installed	-	0000		0
3	34351984	Gearbox removed+installed	-	0000		0
4	40071900	Subframe removed+installed	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L103171A	FLANGE	1.00	V	OWN	06		0
2	N 90735604	Bolt	25.00	V	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	D 176501A1	Seal	1.00	V	OWN	02		0
5	WHT008721A	BOLT	3.00	V	OWN	01		0
6	N 10784701	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	N 10784801	Screw	1.00	V	OWN	01		0
8	N 10785401	Schraube	4.00	V	OWN	01		0
9	N 91231201	Screw	4.00	V	OWN	01		0
10	N 91233201	Collar nut	6.00	V	OWN	01		0
11	N 0150816	Collar nut	4.00	V	OWN	01		0
12	5Q0423187C	seal ring	1.00	V	OWN	03		0
13	WHT005538	COLLAR NUT	2.00	V	OWN	01		0
14	N 01033513	SCHRAUBE	1.00	V	OWN	01		0
15	N 10699701	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
16	N 10552404	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
17	WHT009773	SCREW	8.00	V	OWN	01		0
18	06B105313D	Bearing	1.00	V	OWN	03		0
19	N 90846102	Bolt	6.00	V	OWN	01		0
20	3Q0253725A	Clamp	1.00	V	OWN	08		0
21	3Q0253115	Seal	1.00	V	OWN	03		0
22	WHT008226	SEAL. RING	2.00	V	OWN	01		0
23	N 91233201	Collar nut	6.00	V	OWN	01		0
24	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
25	OEL21	OEL0W30	0.50	F	OWN	63		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
30744

Номер замовлення:
2300289702

Номер рахунку.:
110003644

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	44950350	Vehicle front + rear measured	-	0000		0
3	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
4	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN845011BNNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
3	D 004660M2	2-pack adh	1.00	V	OWN	02		0
4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
5	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
6	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0
7	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03		0
8	D 00940104	Cleaner	0.30	V	OWN	03		0
9	D 004660M3	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
30744

Номер замовлення:
2300289701

Номер рахунку.:
110003658

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
8	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL21	OEL0W30	5.50	F	OWN	63		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
8	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
9	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
30744

Номер замовлення:
2300289701

Номер рахунку.:
110003630

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0
7	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
8	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
9	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	OEL21	OEL0W30	5.50	F	OWN	63		0
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
8	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
9	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-07

Пробіг:
5500

Номер замовлення:
3803

Номер рахунку.:
96659

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	001075	LONGLIFE	2.00	F	6	38		0

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2022-04-11

Пробіг:
8

Номер замовлення.:
1008

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

