

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV2ZZZ7HZNH044817	Наступний Технічний огляд	2027-03	Тип	SHJ1F1
Дата поставки:	2022-03-01	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-03		

Історія

Показати 100 записів

Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-10-13

Пробіг:
234156

Номер замовлення:
103618

Номер рахунку.:
2405847

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ERSA	Werkstatt- Ersatzfahrzeug Kontinge	1.00		OWN			0

Рахунок

Термін прийомки:
2025-10-13

Пробіг:
234156

Номер замовлення:
103173

Номер рахунку.:
2405853

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40901950	Shock absorber removed+installed	-	0000		0
2	40851900	Suspension strut removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0511150B	UNDERLAY	1.00	V	OWN	08		0
2	N 10585602	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	7LA413031K	SHOCK ABS	1.00	V	OWN	02		0
4	N 10428002	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
5	N 90942902	Nut	2.00	V	OWN	01		0
6	N 90527803	Nut	2.00	V	OWN	01		0
7	WHT005286	Nut	1.00	V	OWN	01		0
8	N 90639703	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
9	N 10240304	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
10	7LA412331A	MOUNTING	1.00	V	OWN	04		0
11	7H0412341A	SPRINGSEAT	1.00	V	OWN	08		0
12	7LA412249	BALL BEARG	1.00	V	OWN	03		0
13	7LA412303	BUFFER	1.00	V	OWN	08		0
14	N 10409603	Screw	2.00	V	OWN	01		0
15	N 90685403	Bolt	2.00	V	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-09-12

Пробіг:
230092

Номер замовлення:
102995

Номер рахунку.:
2402932

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-09-12

Пробіг:
230092

Номер замовлення:
102994

Номер рахунку.:
2402933

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330002	UVV Prüfung nach §57 Abs.1 DGUV Vor	-	0000		0
2	02021114	Ersatzmobilität Leasing	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-09-12

Пробіг:
230092

Номер замовлення:
101795

Номер рахунку.:
2402935

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91381900	Mechanical aerial removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E1857408AF9B9	HOUSING	1.00	V	OWN	06		0
2	7E1857528K 9B9	Cap	1.00	V	OWN	06		0
3	7E1857522AP	MIRROR	1.00	V	OWN	06		0
4	7LA035532B	MODULE	1.00	V	OWN	04		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-08-13

Пробіг:
223942

Номер замовлення.:
100725

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26740350	Particulate filter
2	85185550	Dust and pollen filter
3	85185550	Dust and pollen filter

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-08-12

Пробіг:
223965

Номер замовлення:
100725

BA-ID:
192385695

Претензія клієнта

Лiegenbleiber. Die Temperatur ist erhitzt, ist teilweise an 130 Grad gegangen. Abschleppen Eigenleistung MOB-Garantie.

Код клієнта

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-12

Пробіг:
223975

Номер замовлення:
100725

Номер рахунку.:
2397760

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01980000	Tow away .	-	0000		0
2	C9030003	Mietwagen Händler Fahrzeug Nutzfahr	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-12

Пробіг:
223952

Номер замовлення:
100875

Номер рахунку.:
2397703

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19010100	Cooling system checked	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	19501900	Coolant pump removed+installed	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	94791900	Rear veh.level.send.f.HRC rem+inst	-	0000		0
9	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
10	01030015	Inspections w.oil change .	X	0000		1
11	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0615301D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
2	7LA698151D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
3	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
4	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
5	7LA615437	SENDER	1.00	V	OWN	08		0
6	038109454A	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
7	04L121011M	PUMP	1.00	V	OWN	03		0
8	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0
9	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
10	N 10661101	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
11	N 10666601	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
12	N 10697801	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
13	N 91023602	Bolt	2.00	V	OWN	03		0
14	N 91048804	Screw	3.00	V	OWN	01		0
15	N 91094102	STUD	1.00	V	OWN	01		0
16	N 91174301	Screw	4.00	V	OWN	01		0
17	N 91246201	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
18	G 013DS	G13	4.00	C	OWN	02		0
19	G 052000S0	DIST.WATER	50.00	V	OWN	02		0
20	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
21	N 01508315	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
22	N 10240304	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
23	N 10585602	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
24	N 10628401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
25	N 10632202	Screw	1.00	V	OWN	01		0
26	N 10675602	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
27	N 90335004	Washer	3.00	V	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
28	WHT002244	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
29	N 91032902	SCREW	1.00	V	OWN	01		0
30	N 91143101	Mutter	1.00	V	OWN	01		0
31	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
32	7H0698451D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
33	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
34	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
35	7LA941273	SENSOR	0.20	V	OWN	03		0
36	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		1
37	0W30	AV 0W-30 LL	7.40		6			1
38	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		1
39	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		1
40	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		2

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-05-15

Пробіг:
211630

Номер замовлення:
97725

BA-ID:
190450409

Претензія клієнта

m

Код клієнта

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-05-15

Пробіг:
211650

Номер замовлення:
99153

Номер рахунку.:
2392199

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-05-15

Пробіг:
211635

Номер замовлення:
97725

Номер рахунку.:
2392222

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	15245555	Toothed belt replaced	-	0000		0
2	15275555	Tensioning pulley replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	58741900	Slid dr remote contr lock rem+inst	-	0000		0
6	58745550	Slid dr remote contr lock replaced	-	0000		0
7	02021114	Ersatzmobilität Leasing	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L198119AB	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	01		0
2	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	N 10661101	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	N 10666601	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
5	N 10697801	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
6	N 91023602	Bolt	2.00	V	OWN	03		0
7	N 91094102	STUD	1.00	V	OWN	01		0
8	N 91174301	Screw	4.00	V	OWN	01		0
9	N 91246201	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
10	04L145933	PLY-V-BELT	1.00	V	OWN	01		0
11	N 91048804	Screw	3.00	V	OWN	01		0
12	WHT002244	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
13	N 10628401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
14	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
15	7LA843654C	LOCK	1.00	V	OWN	04		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-04

Пробіг:
195719

Номер замовлення:
94841

Номер рахунку.:
2379219

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-04

Пробіг:
195719

Номер замовлення:
94424

Номер рахунку.:
2379220

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	0106000C	Abgasuntersuchung	-	0000		0
2	TÜV	Hauptuntersuchung §29 d. TÜV Organi	-	0000		0
3	02021114	Ersatzmobilität Leasing	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2024-12-16	Пробіг: 185487	Номер замовлення.: 91647	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)																		
Претензія	Термін прийомки: 2024-12-10	Пробіг: 185303	Номер замовлення: 91647	BA-ID: 183297643																		
<table><tr><td>Претензія клієнта</td><td>Notrufmodul Störung wird im Display angezeigt</td></tr><tr><td>Код клієнта</td><td>Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує</td></tr><tr><td>Визначення СТО</td><td>LTE Antenne ohne Funktion</td></tr><tr><td>Код СТО</td><td>Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Аварійна антена для системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює</td></tr><tr><td>Запасна частина для усунення несправності</td><td>3G9-035-534--</td></tr></table>					Претензія клієнта	Notrufmodul Störung wird im Display angezeigt	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує	Визначення СТО	LTE Antenne ohne Funktion	Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Аварійна антена для системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює	Запасна частина для усунення несправності	3G9-035-534--								
Претензія клієнта	Notrufmodul Störung wird im Display angezeigt																					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує																					
Визначення СТО	LTE Antenne ohne Funktion																					
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Telematik, онлайн-сервіси > Аварійна антена для системи Telematik/онлайн-сервісів > Функціональність > не працює																					
Запасна частина для усунення несправності	3G9-035-534--																					
Претензія	Термін прийомки: 2024-12-10	Пробіг: 185303	Номер замовлення: 91647	BA-ID: 183297833																		
<table><tr><td>Претензія клієнта</td><td>Luftverlust-Kontrolle kommt immer wieder obwohl Luftdruck passt</td></tr><tr><td>Код клієнта</td><td>Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролю тиску в шинах > Функціональність > спрацьовує без причини</td></tr><tr><td>Визначення СТО</td><td></td></tr><tr><td>Код СТО</td><td></td></tr><tr><td>Запасна частина для усунення несправності</td><td></td></tr></table>					Претензія клієнта	Luftverlust-Kontrolle kommt immer wieder obwohl Luftdruck passt	Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролю тиску в шинах > Функціональність > спрацьовує без причини	Визначення СТО		Код СТО		Запасна частина для усунення несправності									
Претензія клієнта	Luftverlust-Kontrolle kommt immer wieder obwohl Luftdruck passt																					
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролю тиску в шинах > Функціональність > спрацьовує без причини																					
Визначення СТО																						
Код СТО																						
Запасна частина для усунення несправності																						
Претензія	Термін прийомки: 2024-12-10	Пробіг: 185303	Номер замовлення: 91647	BA-ID: 183043965																		
<table><tr><td>Претензія клієнта</td><td>Kofferraumklappe entriegelt von selbst</td></tr><tr><td>Код клієнта</td><td>Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинення кришки багажного відсіку вручну > Функціональність > самостійно відчиняється</td></tr><tr><td>Визначення СТО</td><td>Tester für Heckklappenöffner klemmt</td></tr><tr><td>Код СТО</td><td>Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка пристрою розблокування кришки багажного відсіку > Функціональність > частково не функціонує</td></tr><tr><td>Запасна частина для усунення несправності</td><td>7E0-927-235--</td></tr></table>					Претензія клієнта	Kofferraumklappe entriegelt von selbst	Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинення кришки багажного відсіку вручну > Функціональність > самостійно відчиняється	Визначення СТО	Tester für Heckklappenöffner klemmt	Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка пристрою розблокування кришки багажного відсіку > Функціональність > частково не функціонує	Запасна частина для усунення несправності	7E0-927-235--								
Претензія клієнта	Kofferraumklappe entriegelt von selbst																					
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинення кришки багажного відсіку вручну > Функціональність > самостійно відчиняється																					
Визначення СТО	Tester für Heckklappenöffner klemmt																					
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка пристрою розблокування кришки багажного відсіку > Функціональність > частково не функціонує																					
Запасна частина для усунення несправності	7E0-927-235--																					
Рахунок	Термін прийомки: 2024-12-10 Деталі	Пробіг: 185547	Номер замовлення: 95601	Номер рахунку.: 2381286																		
<table><tr><td>#</td><td>Номер</td><td>Позначення</td><td>Кількість</td><td>Фабричний номер</td><td>Тип виробу (WA)</td><td>Група деталей (TG)</td><td>Код першопричини</td><td>Пакет</td></tr><tr><td>1</td><td>02021115</td><td>Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte</td><td>1.00</td><td></td><td>OWN</td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	1.00		OWN			0
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет														
1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	1.00		OWN			0														

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-10

Пробіг:
185547

Номер замовлення:
91647

Номер рахунку.:
2381292

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	70921950	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
6	55571950	Rear lock mechanism removed+install	-	0000		0
7	02021114	Ersatzmobilität Leasing	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
10	91381952	Mechanical aerial removed+installed	-	0000		0
11	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
2	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
3	7H0698451D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
4	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
5	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
6	WHT001223	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
7	7E0927235	PICKUP	1.00	V	OWN	08		0
8	3G9035534	AERIAL	1.00	V	OWN	04		0
9	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		1
10	0W30	AV 0W-30 LL	7.40		6			1
11	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		1
12	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		1

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
174789

Номер замовлення:
112498

Номер рахунку.:
2438078

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Berichtigung zu Re.-Nr. 2367952	-	0000		0
2	46505600	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	01330002	UVV Prüfung nach §57 Abs.1 DGUV Vor	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA698151D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
2	7E0615301D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
3	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
4	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
5	7LA615437.	KONTAKTGEBER	1.00		6			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-10

Пробіг:
174789

Номер замовлення:
89014

Номер рахунку.:
2367952

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Bremsen ruppeln -- machen laute Ger	-	0000		0
2	46505600	Front brake discs replaced	-	0000		0
3	46505600	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	01330002	UVV Prüfung nach §57 Abs.1 DGUV Vor	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA698151D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
2	7E0615301D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
3	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
4	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
5	7LA615437.	KONTAKTGEBER	1.00		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-04

Пробіг:
143010

Номер замовлення:
84085

Номер рахунку.:
2353688

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	02021114	Ersatzmobilität Leasing	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		2
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		3
5	01400050	Brake fluid service .	-	0000		4
6	30010756	Clutch system bled	-	0000		4
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		5
8	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		5

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		1
2	0W30	AV 0W-30 LL	7.40		6			1
3	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		1
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		1
5	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		2
6	7E0129620	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01		3
7	B 000DS	BREMSFL	1.15	V	OWN	02		4
8	7E0127401A	FILTER	1.00	V	OWN	01		5

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-03

Пробіг:
143010

Номер замовлення:
82918

Номер рахунку.:
2351155

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	1.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-05-02

Пробіг:
143010

Номер замовлення:
82877

BA-ID:
176576645

Претензія клієнта	Brummgeräusche aus der Hinterachse
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Задня частина автомобіля
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Вузол підшипників маточини > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	7H0-401-611-H-

▼					ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-05-02	Пробіг: 143010	Номер замовлення: 82877	BA-ID: 174968137	
Претензія клієнта		Klappergeräusch beim Überfahren von Unebenheiten			
Код клієнта		Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > стукає			
Визначення СТО					
Код СТО		Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > З'єднувальна тяга стабілізатора поперечної стійкості > Підшипник стійки стабілізатора поперечної стійкості > Шуми, коливання > шум			
Запасна частина для усунення несправності		7e0-411-317-a-			
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-05-02	Пробіг: 143010	Номер замовлення: 82877	BA-ID: 174967445	
Претензія клієнта		Brummgeräusch aus der Hinterachse			
Код клієнта		Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Задня частина автомобіля			
Визначення СТО					
Код СТО		Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Вузол підшипників маточини > Шуми, коливання > шум			
Запасна частина для усунення несправності		7h0-401-611-h-			
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-05-02	Пробіг: 143010	Номер замовлення: 82877	BA-ID: 174968240	
Претензія клієнта		Scheppern am Unterboden			
Код клієнта		Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Днище > Шуми, коливання > шум			
Визначення СТО					
Код СТО		Навісні елементи кузова > Звукоізоляція, теплоізоляція > Теплозахисний екран додаткової шумоізоляції > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений			
Запасна частина для усунення несправності		7h0-825-701-d-			
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-05-02	Пробіг: 143010	Номер замовлення: 82877	BA-ID: 174970056	
Претензія клієнта		Fenster rechts öffnet sporadisch von selbst, wenn man Schalter nur leicht berührt geht das Fenster schon auf Schalter reagiert scon bei der kleinstenErschütterung			
Код клієнта		Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідйомник, з електроприводом > Функціональність > помилка виконання функції			
Визначення СТО					
Код СТО		Навісні елементи кузова > Стекла, склопідйомник > Перемикач склопідйомника > Функціональність > частково не функціонує			
Запасна частина для усунення несправності		5g0-959-855-m-			

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-02

Пробіг:
143010

Номер замовлення:
84642

Номер рахунку.:
2354774

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26151908	Heat shield removed+installed	-	0000		0
2	40781900	Anti roll bar coupling link rem+ins	-	0000		0
3	64581900	Window lift sw (vent wing) rem+inst	-	0000		0
4	42675602	Wheel hubs with bearing replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7H0825701D	Plate	1.00	V	OWN	08		0
2	N 90335004	Washer	12.00	V	OWN	01		0
3	7E0411317A	COUPL. ROD	1.00	V	OWN	02		0
4	N 90639703	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
5	N 0150816	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
6	5G0959855M WHS	SWITCH	1.00	V	OWN	08		0
7	7H0401611H	Wheel hub	1.00	V	OWN	04		0
8	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
9	N 90305304	Bolt	6.00	V	OWN	01		0
10	7H0401611H	Wheel hub	1.00	V	OWN	04		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-02

Пробіг:
143010

Номер замовлення:
82877

Номер рахунку.:
2354758

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40781900	Anti roll bar coupling link rem+ins	-	0000		0
2	64581900	Window lift sw (vent wing) rem+inst	-	0000		0
3	42675602	Wheel hubs with bearing replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0411317A	COUPL. ROD	1.00	A	OWN	02		0
2	N 90639703	Collar nut	1.00	A	OWN	01		0
3	N 0150816	Collar nut	1.00	A	OWN	01		0
4	5G0959855M WHS	SWITCH	1.00	A	OWN	08		0
5	7H0401611H	Wheel hub	1.00	A	OWN	04		0
6	N 10502902	Bolt	4.00	A	OWN	01		0
7	N 90305304	Bolt	6.00	A	OWN	01		0
8	7H0401611H	Wheel hub	1.00	A	OWN	04		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2024-04-29

Пробіг:
142999

Номер замовлення.:
82314

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	20345550	Diesel fuel filter
3	01400050	Brake fluid service
4	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-19
Деталі

Пробіг:
143007

Номер замовлення:
82904

Номер рахунку.:
2351090

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	02021115	Ersatzmobilität Leasing (Gesplitte	2.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-06

Пробіг:
134711

Номер замовлення:
80321

Номер рахунку.:
2346473

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46505600	Front brake discs replaced	-	0000		0
2	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
3	02021114	Ersatzmobilität Leasing (Durchlaufe	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0615301D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
2	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
3	7H0698451D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
4	7LA698151D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
5	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
6	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
7	N 91017302	Screw	4.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-09-04

Пробіг:
105684

Номер замовлення.:
2023006098

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change
(flexible)

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-22

Пробіг:
105684

Номер замовлення:
2023006098

BA-ID:
165654628

Претензія клієнта	Geräusch bei unebener Fahrbahn
Код клієнта	Ходова частина > Регулювання амортизаторів/пружин > Прямий хід > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > З'єднувальна тяга стабілізатора поперечної стійкості > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	7E0-411-317-A-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-22

Пробіг:
105684

Номер замовлення:
2023006098

BA-ID:
165654577

Претензія клієнта	Freisprecheinrichtung funktioniert nicht richtig - manchmal schlechte Verbindung und man wird nicht richtig verstanden
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефона > Ведення розмови > Функціональність > пропуск запалювання
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-22

Пробіг:
105684

Номер замовлення:
2300609802

Номер рахунку.:
114016545

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40781900	Anti roll bar coupling link rem+ins	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0411317A	COUPL. ROD	1.00	V	OWN	02		0
2	N 0150816	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0
3	N 90639703	Collar nut	1.00	V	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-22

Пробіг:
105684

Номер замовлення:
2300609801

Номер рахунку.:
110079410

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	01330099	UVV PRÜFUNG UNTERS. D 29	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	111007	AV 0W-30 LL	7.40	F	OWN	N		0
4	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
5	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-07-26

Пробіг:
105684

Номер замовлення:
2023005471

BA-ID:
164744569

Претензія клієнта	Wagenheber gebrochen
Код клієнта	Автомобіль загалом > Комплектуючі > Домкрат > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	
Код СТО	Автомобіль загалом > Комплектуючі > Домкрат > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	7E0-011-031-L-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-26

Пробіг:
105684

Номер замовлення:
2300547101

Номер рахунку.:
114016554

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	68911900	Vehicle jack removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0011031L	JACK	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-07-17

Пробіг:
94250

Номер замовлення.:
2023005170

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 06G7 durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-07-13

Пробіг:
94250

Номер замовлення:
2023005170

BA-ID:
164285499

Претензія клієнта	Tür vorne links lässt sich von aussen nicht öffnen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинити двері > Функціональність > неможливо відчинити
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Тросовий привод розблокування дверей з зовнішнього боку > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	7LA-837-018-J-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-07-13

Пробіг:
94250

Номер замовлення:
2023005170

BA-ID:
164353508

Претензія клієнта	Tür vorne links lässt sich von aussen nicht öffnen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинити двері > Функціональність > неможливо відчинити
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Тросовий привод розблокування дверей з зовнішнього боку > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	7LA-837-017-J-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-13

Пробіг:
94250

Номер замовлення:
2300517003

Номер рахунку.:
114016319

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	AKTION 06G7-NACHTRAG IN BORDBUCH EI	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA012799FB	BORDBUCH NACHTRAG	1.00	F	6	N		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-13

Пробіг:
94250

Номер замовлення:
2300517002

Номер рахунку.:
114016318

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57171950	Door lock removed+installed	-	0000		0
2	57191950	Cable removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837018J	CABLE	1.00	V	OWN	08		0
2	7LA837350B	COVER	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-13

Пробіг:
94250

Номер замовлення:
2300517001

Номер рахунку.:
114016317

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	70592000	Front door trims removed+installed	-	0000		0
2	57171950	Door lock removed+installed	-	0000		0
3	57191950	Cable removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837017J	CABLE	1.00	V	OWN	08		0
2	7LA837349B	COVER	1.00	V	OWN	08		0
3	N 10647801	Cable tie	2.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-03-20

Пробіг:
66686

Номер замовлення.:
2023001674

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-03-20

Пробіг:
66686

Номер замовлення.:
2023001674

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 23ER

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
66686

Номер замовлення:
2300167401

Номер рахунку.:
110076526

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	111007	AV 0W-30 LL	7.40	F	OWN	N		0
4	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	7E0615301D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
8	N 91017302	Screw	4.00	V	OWN	01		0
9	7LA698151D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
10	7LA615437	SENDER	1.00	V	OWN	08		0
11	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
12	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
13	7H0698451D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
14	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
66686

Номер замовлення:
2300167401

Номер рахунку.:
110076046

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	111007	AV 0W-30 LL	7.40	F	OWN	N		0
4	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
6	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	7E0615301D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
8	N 91017302	Screw	4.00	V	OWN	01		0
9	7LA698151D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
10	7LA615437	SENDER	1.00	V	OWN	08		0
11	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
12	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
13	7H0698451D	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
14	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
15	N 01713113	Fuse	1.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-08

Пробіг:
66686

Номер замовлення:
2300167402

Номер рахунку.:
114016002

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-12-08

Пробіг:
50606

Номер замовлення.:
2022009609

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Flexible oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-05

Пробіг:
50606

Номер замовлення:
2200960901

Номер рахунку.:
110074380

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	111007	AV 0W-30 LL	7.40	F	OWN	N		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-08-19

Пробіг:
34905

Номер замовлення.:
2022006339

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-08-16

Пробіг:
34905

Номер замовлення:
2022006339

BA-ID:
152275948

Претензія клієнта	Türscheiben lassen sich ab 150km/h nicht mehr schließen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Відчинення та зачинення вікон, обігрів скла > Склопідйомник, з електроприводом > Функціональність > неможливо зачинити
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-16

Пробіг:
34905

Номер замовлення:
2200633901

Номер рахунку.:
110071885

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	111007	AV 0W-30 LL	7.40	F	6	N		0
4	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
5	7E1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
6	Z 371847 001	REINIGER	2.00	V	OWN	56		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-05-24

Пробіг:
20721

Номер замовлення.:
2022004172

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-24

Пробіг:
20721

Номер замовлення:
2200417201

Номер рахунку.:
110070147

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	111007	AV 0W-30 LL	7.40	F	6	N		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-07

Пробіг:
8

Номер замовлення:
37359400

Номер рахунку.:
330065793

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Anlieferung Fa. Steiko	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-02-15

Пробіг:
8

Номер замовлення.:
539881-00

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-02-09

Пробіг:
8

Номер замовлення:
54060500

Номер рахунку.:
330062306

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	RADWLHH	Räderwechsel Saisonal	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-21

Пробіг:
8

Номер замовлення:
53988100

Номер рахунку.:
330062324

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	X	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
5	KGKZHALT	Kennzeichenträger Küstengarage mont	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G JZW164DS	REINIGER	1.00	V	OWN	02		0
2	UVV GRUND	TRAEGER	1.00	F	OWN	RE		0
3	UVVPLAKETTE	UVV PLAK.	1.00	F	OWN	RE		0
4	ZUB093066	WARNWESTE	1.00	F	OWN	RE		0
5	ZUB093093	WARNDREIE	1.00	F	OWN	RE		0
6	ZUB093106	VERB.TASCH	1.00	F	OWN	RE		0
7	7H1061502B 82V	ALLWETTERF	1.00	V	OWN	38		0

Рахунок

Термін прийомки:
2022-01-21

Пробіг:
8

Номер замовлення:
35434200

Номер рахунку.:
330064113

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	42722000	Coil springs removed+installed	-	0000		0
2	42932050	Shock absorbers removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA513029	SHOCK ABS	2.00	V	OWN	02		0
2	7J0511115D	Coilspring	2.00	V	OWN	04		0

Записи з 1 по 64 із 64 записів (відфільтровано з 68 записів)