

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV1ZZZ7HZMN058162	Наступний Технічний огляд	2027-10	Тип	SHN1F9
Дата поставки:	2021-07-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-10		

Історія

Показати 100 ▼ записів

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-10-14

Пробіг:
197331

Номер замовлення:
2502528601

Номер рахунку.:
910036232

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105503	Windscreen replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0845099BCNVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	04		0
2	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
3	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0
4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
5	8U0907671	Spring	1.00	V	OWN	08		0
6	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	03		0
7	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-03-20

Пробіг:
179900

Номер замовлення.:
2025000976

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
2	34015593	Gearbox oil
3	01400050	Brake fluid service
4	85185550	Dust and pollen filter

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-13

Пробіг:
179915

Номер замовлення:
2500097601

Номер рахунку.:
110043835

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	34015593	Gearbox oil replaced	-	0000		0
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
6	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
7	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
8	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
9	40782000	Anti roll bar coupl.links rem+inst	-	0000		0
10	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0
4	OEL103	LL3 0W30	6.40	F	OWN	00		0
5	G JZW164DS	SCHEIBENKLAR ECO	1.00	C	OWN	02		0
6	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
7	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
8	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
9	N 10637901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
10	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
11	7LA698151E	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
12	7E0698451C	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
13	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	V	OWN	02		0
14	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
15	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06		0
16	7E0411317A	COUPL. ROD	2.00	V	OWN	02		0
17	N 0150816	Collar nut	2.00	V	OWN	01		0
18	N 90639703	Collar nut	2.00	V	OWN	01		0
19	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-11-28

Пробіг:
162486

Номер замовлення.:
2024004594

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-11-20

Пробіг:
162494

Номер замовлення:
2400459401

Номер рахунку.:
110042878

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340015	Inspections .	X	0000		0
2	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
3	13731900	Belt tension damper removed+install	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	99999999	STECKERVERBINDUNG INSTANDGESETZT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L145933	PLY-V-BELT	1.00	V	OWN	01		0
2	04L145299M	B TENSIONR	1.00	V	OWN	03		0
3	N 91032902	SCREW	1.00	V	OWN	01		0
4	000979034E	Singl.lead	1.00	V	OWN	04		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-10-14

Пробіг:
150123

Номер замовлення:
2024003999

BA-ID:
180806451

Претензія клієнта	Kunde: Stoßdämpfer vorne links ist total undicht.
Код клієнта	Ходова частина > Регулювання амортизаторів/пружин
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-14

Пробіг:
154761

Номер замовлення:
2400399901

Номер рахунку.:
110042206

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40852002	Suspension strut removed+installed	-	0000		0
2	40752050	Coil springs removed+installed	-	0000		0
3	40901950	Shock absorber removed+installed	-	0000		0
4	40901950	Shock absorber removed+installed	-	0000		0
5	44950300	Vehicle front + rear measured	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA413031M	SHOCK ABS	2.00	V	OWN	02		0
2	N 10240304	Collar nut	2.00	V	OWN	01		0
3	N 90639703	Collar nut	2.00	V	OWN	01		0
4	N 91143101	Mutter	1.00	V	OWN	01		0
5	N 10729601	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
6	N 10240304	Collar nut	4.00	V	OWN	01		0
7	N 10409603	Screw	2.00	V	OWN	01		0
8	WHT005286	Nut	1.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-09-19

Пробіг:
149900

Номер замовлення.:
2024003232

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-26

Пробіг:
149910

Номер замовлення:
2400323201

Номер рахунку.:
110041856

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0
4	OEL103	LL3 0W30	6.40	F	OWN	00		0
5	G JZW164DS	SCHEIBENKLAR ECO	1.00	C	OWN	02		0
6	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-05

Пробіг:
142523

Номер замовлення:
2400266401

Номер рахунку.:
110041244

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92601950	WWS reservoir removed+installed	-	0000		0
2	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
3	99999999	SCHEIBENWASCHBEHÄLTER UND LEITUNG G	-	0000		0
4	92662050	Washer jet removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G JZW164DS	SCHEIBENKLAR ECO	3.00	C	OWN	02		0
2	7LA955987	NOZZLE	1.00	V	OWN	06		0
3	7LA955988	NOZZLE	1.00	V	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-14

Пробіг:
130683

Номер замовлення:
2400197301

Номер рахунку.:
110040616

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Unterdruckleitungen ers.	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0129458AG	HOSE	1.00	V	OWN	08		0
2	7E0133241AA	HOSE	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-03-15

Пробіг:
123717

Номер замовлення.:
2024000828

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-29

Пробіг:
123717

Номер замовлення:
2400082801

Номер рахунку.:
110039930

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340015	Inspections .	X	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2024-02-14

Пробіг:
118083

Номер замовлення.:
2023004795

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	34015593	Gearbox oil
3	85185550	Dust and pollen filter
4	85185550	Dust and pollen filter
5	23245550	Air cleaner element

Претензія▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
118083

Номер замовлення:
2023004795

BA-ID:
169695078

Претензія клієнта	ES SIND VERSCHIEDENE FEHLERMELDUNG UNTERDEREM ZUR NOTRUF EINHEIT VORHANDEN
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	LTE Antenne II vorne rechts defekt , äußere Beschädigungen
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
118083

Номер замовлення:
2023004795

BA-ID:
171270439

Претензія клієнта	Kunde: Fahrertür greht manchmal nicht auf bzw. wo es jetzt so kalt war konnte man den Griff ziehen der blieb aber dann auch gezogen stehen.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинити двері
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
118083

Номер замовлення:
2023004795

BA-ID:
171270308

Претензія клієнта	Kunde: Taster für die Heckklappe geht nicht, Heckklappe öffnet nicht bzw. muß man " 100 mal" drücken.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відкрити люк заливної горловини
Визначення СТО	Kein Ereignisspeichereintrag vorhanden. Heckklappenbetätigung / Taster " voll mit Wasser"
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Ручка пристрою розблокування кришки багажного відсіку > Функціональність > частково не функціонує
Запасна частина для усунення несправності	7E0-927-235-A-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
118083

Номер замовлення:
2300479501

Номер рахунку.:
110039657

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015593	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
7	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
9	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
10	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0
3	OEL103	LL3 0W30	6.40	F	OWN	00		0
4	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
5	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
7	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
8	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
9	7E0129620	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01		0
10	7E0127401A	FILTER	1.00	V	OWN	01		0
11	7LA698151E	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
12	7E0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
13	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
14	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
15	7LA615437	SENDER	1.00	V	OWN	08		0
16	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
17	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
18	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
19	7E0698451C	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
20	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
21	G JZW164DS	SCHEIBENKLAR ECO	2.00	C	OWN	02		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
118083

Номер замовлення:
2300479502

Номер рахунку.:
114005833

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55571950	Rear lock mechanism removed+install	-	0000		0
2	70921900	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0927235A	PICKUP	0.70	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
118083

Номер замовлення:
2300479502

Номер рахунку.:
110039678

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55571950	Rear lock mechanism removed+install	-	0000		0
2	70921900	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0927235A	PICKUP	0.30	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-08

Пробіг:
123717

Номер замовлення:
2300479503

Номер рахунку.:
110040317

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G9035534	AERIAL	1.00	V	OWN	04		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-06-19

Пробіг:
90107

Номер замовлення.:
2023002033

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 06G7

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2023-06-15

Пробіг:
90107

Номер замовлення.:
2023002033

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
2	01400050	Brake fluid service

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-26

Пробіг:
90107

Номер замовлення:
2300203302

Номер рахунку.:
110037017

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	OEL103	LL3 0W30	6.40	F	OWN	00		0
4	G JZW164DS	SCHEIBENKLAR ECO	0.50	C	OWN	02		0
5	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06		0
8	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	V	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-26

Пробіг:
90107

Номер замовлення:
2300203301

Номер рахунку.:
114005479

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Nachtrag in Bordbuch einlegen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA012799FB	Bordbucheinl Funkbauteil	1.00	F	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-04-27

Пробіг:
82877

Номер замовлення.:
2023001192

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-04

Пробіг:
82877

Номер замовлення:
2023001192

BA-ID:
161439424

Претензія клієнта	BLUETOOTH VERBINDUNG BRICHT ZEITWEISE IM GESPRÄCH A BEI 2 TELEFONEN SAMSUNG A52 ; XCOVER 5
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефона > З'єднання Bluetooth > З'єднання Bluetooth з мобільним телефоном, гучний зв'язок (HFP) > Функціональність > пропуск запалювання
Визначення СТО	
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Режим телефона > Прийом GSM > Прийом GSM, мобільний телефон через Bluetooth
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-04

Пробіг:
82877

Номер замовлення:
2300119201

Номер рахунку.:
110036522

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340015	Inspections .	X	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	44449900	SAISONALER RÄDERWECHSEL	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90548803	SCREW	1.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-01-03

Пробіг:
61480

Номер замовлення.:
2022004877

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015593	Gearbox oil
2	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-12

Пробіг:
61668

Номер замовлення:
2200487702

Номер рахунку.:
110035287

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Unterdruckleitungen ers.	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0129458AG	HOSE	1.00	V	OWN	08		0
2	7E0133241AA	HOSE	1.00	V	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-12

Пробіг:
61668

Номер замовлення:
2200487701

Номер рахунку.:
110035286

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015593	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
7	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	OEL103	LL3 0W30	6.40	F	OWN	00		0
4	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
7	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
8	7E1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03		0
9	7LA698151E	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
10	7E0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
11	N 90685403	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
12	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
13	7E0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
14	N 10502902	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
15	N 91017302	Screw	2.00	V	OWN	01		0
16	7E0698451C	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-05

Пробіг:
38599

Номер замовлення:
1177657

Номер рахунку.:
1137654

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		KRAFTSTOFFKOSTEN FÜR SERVICE-ERSATZ	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-07-04

Пробіг:
38596

Номер замовлення.:
1177280

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-07-02

Пробіг:
38596

Номер замовлення:
1177280

BA-ID:
150669652

Претензія клієнта	BA: "Fehler! SOS Notruf " leuchtet sporadisch auf
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує без причини
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-02

Пробіг:
38599

Номер замовлення:
1177280

Номер рахунку.:
1137637

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		ERSATZMOBILITÄT - AGENTURWARE	-	0000		0
2	99000051	FAHRZEUGWÄSCHE (KOSTENLOS)	-	0000		0
3	01340015	Inspections .	X	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-05-20

Пробіг:
29123

Номер замовлення.:
1167543

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-05-20

Пробіг:
29123

Номер замовлення.:
1167543

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	91CT KR 02 durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-17

Пробіг:
29126

Номер замовлення:
1168723

Номер рахунку.:
1136272

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91032599	SOFTWARE DER OCU OFFLINE MIT USB	-	0000		0
2	27068999	BATTERIE GELADEN	-	0000		0
3	91032699	SOFTWARE OCU AKTUALISIEREN	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-17

Пробіг:
29126

Номер замовлення:
1167543

Номер рахунку.:
1136267

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		ERSATZMOBILITÄT - AGENTURWARE	-	0000		0
2	99000051	FAHRZEUGWÄSCHE (KOSTENLOS)	-	0000		0
3	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
4	92272050	2WISCHERBLAETTER AUS- U.EINGEB AUT	-	0000		0
5	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	M14	MOTORÖL VW 507 00 (NUR SAE 0W-30) A	6.40	V	OWN	0		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-10-21

Пробіг:
1619

Номер замовлення.:
2021025140

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 57I1

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-18

Пробіг:
1619

Номер замовлення:
2102514001

Номер рахунку.:
114042585

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57195599	AKTION 57I1, KRIT01, DURCHGEFÜHRT .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837017J	CABLE	1.00	V	OWN	08		0
2	7LA837018J	CABLE	1.00	V	OWN	08		0
3	7LA837349	COVER	1.00	V	OWN	08		0
4	7LA837350	COVER	1.00	V	OWN	08		0
5	N 10647801	Cable tie	2.00	V	OWN	01		0
6	D 00940104	Cleaner	0.05	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-07-16

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2101808702

Номер рахунку.:
916006583

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	SK	WINTERRÄDER INS FAHRZEUG LEGEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z 372453	Zurrgurt	1.00	V	OWN	58		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-07-16

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2101808701

Номер рахунку.:
910006171

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	VERTRAGS-NR. F829640	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0073637D 091	Kompl.Rad	2.00	V	OWN	36		0
2	7E0073537D 091	Kompl.Rad	2.00	V	OWN	36		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-07-12

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
2021017325

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-07-07

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2101732502

Номер рахунку.:
916006505

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	WECHSELRICHTER MONTIERT	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-07

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2101732501

Номер рахунку.:
916006503

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SCHKL	Scheibenklar	1.00	V	OWN	00		0
2	Z 061426 469	Fussmatte	1.00	V	OWN	53		0

Рахунок

Термін прийомки:
2021-07-07

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2101732503

Номер рахунку.:
910006209

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	VERTRAGS-NR. F829640	-	0000		0
2	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Записи з 1 по 47 із 47 записів