

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLN7NS9P8051798	Наступний Технічний огляд	2026-06	Тип	NS759Z
Дата поставки:	2023-06-16	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-06		

Історія

Показати 100 ▼ записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

▼

Термін прийомки:
2025-08-04

Пробіг:
128398

Номер замовлення.:
2025006336

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Рахунок

▼

Термін прийомки:
2025-07-30

Пробіг:
128398

Номер замовлення:
2500633602

Номер рахунку.:
910018058

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Schlüsselbatterie ersetzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	1.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-07-30

Пробіг:
128398

Номер замовлення:
2500633601

Номер рахунку.:
910018060

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	8801580	OW-30 LL III Mobil Super	5.50	F	OWN	01		0
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
7	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
8	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
9	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
10	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
11	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
12	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-05-26

Пробіг:
120882

Номер замовлення:
2500448301

Номер рахунку.:
910017087

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	99999999	Batterie Funkschlüssel ers.	-	0000		0
5	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
2	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
3	8V0615269	HALTEFEDER	2.00	C	OWN	03		0
4	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-05-10
Деталі

Пробіг:
117304

Номер замовлення:
2500404301

Номер рахунку.:
910016231

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8801580	0W-30 LL III Mobil Super	1.00	F	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-09

Пробіг:
110200

Номер замовлення:
2500308501

Номер рахунку.:
910015866

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64145502	Windschutzscheibe getönt ersetzt	-	0000		0
2	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	565845011J NVB	WINDSCREEN	1.00	C	OWN	13		0
2	7N0955609	GEL FOIL	1.00	C	OWN	08		0
3	8U0907671	Spring	1.00	C	OWN	08		0
4	8013602	Scheibenkleber-Set 400ml	1.00	F	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-01-27

Пробіг:
110178

Номер замовлення:
2025000828

BA-ID:
185327170

Претензія клієнта	Beanstandung : Fehlermeldung Airbag
Код клієнта	Система безпеки водія та пасажирів, система захисту пішоходів > Подушка безпеки
Визначення СТО	Fehler wird verursacht durch Batterieunterspannung ,nach Prüfung Batterie ersetzt , [2075113/1 TSC-Info 8_2024 Ereignisspeichereinträge mit Meldung zum „Crashsignal“ im Airbagsteuergerät]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	000-915-089-bc-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-27
Деталі

Пробіг:
110178

Номер замовлення:
2500082802

Номер рахунку.:
910014370

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8801580	0W-30 LL III Mobil Super	1.00	F	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-27

Пробіг:
110178

Номер замовлення:
2500082801

Номер рахунку.:
914002775

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27065550	Battery replaced	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	27060150	Battery checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089BC	BATTERY	1.00	C	OWN	03		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-10-29

Пробіг:
96520

Номер замовлення.:
2024007033

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-24

Пробіг:
96949

Номер замовлення:
2400874201

Номер рахунку.:
910012170

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	4 neue Winterreifen montieren	-	0000		0
2	44950300	Vehicle front + rear measured	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW215657VDZ00	REIFEN DUN	4.00	C	OWN	42		0
2	VENTIL	GUMMI	4.00	F	OWN	01		0
3	CO8209	KLEBERIEGEL GEWICHTE sil	8.00	F	OWN	0		0
4	8003741	Antifrost/Scheibenreinige	1.00	F	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-10

Пробіг:
96949

Номер замовлення:
2400703301

Номер рахунку.:
910013045

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
4	8801580	OW-30 LL III Mobil Super	5.50	F	OWN	01		0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
7	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-10

Пробіг:
96949

Номер замовлення:
2400703301

Номер рахунку.:
910012169

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
9	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
4	8801580	OW-30 LL III Mobil Super	5.50	F	OWN	01		0
5	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
7	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-06-18

Пробіг:
86937

Номер замовлення:
2024004858

BA-ID:
177941304

Претензія клієнта	Beanstandung : Kunde muss ca alle 1500 km 1l Motoröl nachfüllen
Код клієнта	Двигун > Система змащування > Моторна олива > Деталь, експлуатаційні матеріали > занадто мало
Визначення СТО	alles laut TPI 2027572/6 durchgeführt , Motorölverbrauch im Rahmen , Kunde reklamiert nach dem Test auch nicht mehr (war zur Inspektion mit Ölwechsel am 29.10.2024 im Autohaus , Km Stand 96920) [2027572/6 Servicehinweis: Motorölverbrauchsmessung]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-18

Пробіг:
96949

Номер замовлення:
2400485801

Номер рахунку.:
916004171

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8801580	OW-30 LL III Mobil Super	1.00	F	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	8801580	OW-30 LL III Mobil Super	5.50	F	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-17

Пробіг:
70000

Номер замовлення:
2400474301

Номер рахунку.:
6161128264

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448804	Räder Auslagerung	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-03-22

Пробіг:
61964

Номер замовлення.:
2024002313

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-03-22

Пробіг:
61964

Номер замовлення.:
2024002313

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91GF durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-27

Пробіг:
61964

Номер замовлення:
2400231303

Номер рахунку.:
6161424043

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-27

Пробіг:
61964

Номер замовлення:
2400231302

Номер рахунку.:
6161126076

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448817	Räder einlagern	-	0000		0
2	99000027	Radnaben reinigen	-	0000		0
3	99000030	Räder reinigen	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-27

Пробіг:
61964

Номер замовлення:
2400231301

Номер рахунку.:
6161126075

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
6	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
7	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	27068950	Battery loaded	-	0000		0
9	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
10	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
11	MOB	Mob Marken Nummer: 2/3.913.492	-	0000		0
12	LEASING	Vertragsnummer: J986856	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	19551	Motoröl in Liter	5.50	F	OWN	Q		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
9	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
10	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0
11	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	C	OWN	02		0
12	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
13	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
14	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
15	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
16	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-11-24

Пробіг:
35727

Номер замовлення.:
2023013047

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-13

Пробіг:
35727

Номер замовлення:
2301304701

Номер рахунку.:
6161121563

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	MOB	Mob Marken Nummer: 2/3.605.584	-	0000		0
2	LEASING	Vertragsnummer:	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	195S1	Motoröl in Liter	5.50	F	OWN	Q		0
5	566998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
6	565955425A	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-26

Пробіг:
32410

Номер замовлення:
2301240301

Номер рахунку.:
6161120965

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	11000000	PLUS PAKET	-	0000		0
2	44449902	EINGELAGERTE RÄDER MONTIERT	-	0000		0
3	99000027	Radnaben reinigen	-	0000		0
4	99000030	Räder reinigen	-	0000		0
5	44448817	Räder einlagern	-	0000		0
6	99000032	Montageanteil für 2 Reifen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTW213657HPSW0	REIFEN PIR	2.00	C	OWN	41		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-09-11

Пробіг:
18592

Номер замовлення:
2023010020

BA-ID:
166401161

Претензія клієнта	KDBA: Rückfahrkamera ohne funktion prüfen und inst
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Камера асистента заднього ходу
Визначення СТО	[2063258/16 MIB OI SW 2xx/3xx - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-09-11

Пробіг:
18592

Номер замовлення:
2301002003

Номер рахунку.:
6161422341

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-09-11

Пробіг:
18592

Номер замовлення:
2301002001

Номер рахунку.:
6161422340

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Softwareupdate	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-05-26

Пробіг:
5

Номер замовлення.:
2023004983

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-02

Пробіг:
5

Номер замовлення:
2300498302

Номер рахунку.:
6161654304

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	ZUGABE	Zugaben	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB093114	Verbandstasche	1.00	F	OWN	0		0
2	Z 093066	WARNWESTE	1.00	V	OWN	51		0
3	Z40315300048	WARNDREIECK XS	1.00	C	OWN	19		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-02

Пробіг:
5

Номер замовлення:
2300498301

Номер рахунку.:
6161654303

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	FEDER	Blockierstücke aus den Federn entfe	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	SCHEIBENKLAR	2.00	C	OWN	SK		0

Записи з 1 по 30 із 30 записів (відфільтровано з 31 записів)