

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV2ZZZ7HZMH051778	Наступний Технічний огляд	2026-03	Тип	SHMHM9
Дата поставки:	2021-01-25	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-03		

Історія

Показати 100 записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:

2025-02-11

Пробіг:

104803

Номер замовлення:

2500131601

Номер рахунку.:

110097447

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	72011900	Front seat removed+installed	-	0000		0
3	69241953	Belt lock removed+installed	-	0000		0
4	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
5	99999999	REIFEN HINTEN RECHTS INSTANDSETZEN	-	0000		0
6	98002001	OBERWÄSCHE (IM WERT VON 8,90)	-	0000		0
7	98002002	FUßRAUM AUSSAUGEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUBPNEUSIL	REIFENREP.	1.00	F	OWN	0		0
2	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	01		0
3	7LA857755 QVZ	LOCK	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:

2024-11-14

Пробіг:

93234

Номер замовлення.:

758

Підтвердження сервісного обслуговування:

Flexible oil change service

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:

2024-08-06

Пробіг:

81406

Номер замовлення.:

2024006202

Підтвердження сервісного обслуговування:

Inspection

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-10

Пробіг:
81406

Номер замовлення:
2400620201

Номер рахунку.:
110093484

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340015	Inspections .	X	0000		0
2	98002002	FUßRAUM AUSSAUGEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-03-22

Пробіг:
63585

Номер замовлення.:
2024002204

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015593	Gearbox oil

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-08

Пробіг:
63585

Номер замовлення:
2400220401

Номер рахунку.:
110090686

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060199	VORFÜHRUNG ZUR ABGASUNTERSUCHUNG	-	0000		0
2	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	34015593	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	00000002	FLÜSSIGKEITSSTÄNDE PRÜFEN GGF. ERGÄ	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0
4	999999999	MOTORÖL LONGLIFE	7.40	F	OWN	00		0
5	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
7	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04		0
8	7L1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
9	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2023-06-12

Пробіг:
33615

Номер замовлення.:
2023003333

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
3	85185550	Dust and pollen filter

Претензія▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2023003333

BA-ID:
162310091

Претензія клієнта	Standheizung o.F
Код клієнта	Кондиціонування > Опалення, охолодження > Додаткове опалення > Управління автономним опалювачем для додаткового підігріву > Функціональність > не вмикається/не підключається
Визначення СТО	000915105CD
Код СТО	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	000-915-105-cd-

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2300333303

Номер рахунку.:
114010643

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06713399		-	0000		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2300333302

Номер рахунку.:
114011040

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27070100	Additional battery checked	-	0000		0
2	27071900	Additional battery removed+installe	-	0000		0
3	27078950	Additional battery loaded	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915105CD	Battery	1.00	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2300333302

Номер рахунку.:
110062270

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27070100	Additional battery checked	-	0000		0
2	27071900	Additional battery removed+installe	-	0000		0
3	27078950	Additional battery loaded	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915105CD	Battery	0.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2300333302

Номер рахунку.:
114010682

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27070100	Additional battery checked	-	0000		0
2	27071900	Additional battery removed+installe	-	0000		0
3	27078950	Additional battery loaded	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915105CD	Battery	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2300333302

Номер рахунку.:
110059895

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27070100	Additional battery checked	-	0000		0
2	27071900	Additional battery removed+installe	-	0000		0
3	27078950	Additional battery loaded	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915105CD	Battery	0.00	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-22

Пробіг:
33615

Номер замовлення:
2300333301

Номер рахунку.:
110059615

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	Räder wechseln incl.Reinigung	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
5	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	G 052195S1	0-W30: 50400/50700	7.40	V	OWN	00		0
4	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	02		0
5	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
6	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
7	G 060175A2	OIL	1.00	V	OWN	06		0
8	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
9	N 0195306	BOLT	6.00	V	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-04-04

Пробіг:
26862

Номер замовлення:
2023003512

BA-ID:
160602534

Претензія клієнта	Zusatzheizung ist ohne Funktion
Код клієнта	Кондиціонування > Догрівач, автономний опалювач
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
26862

Номер замовлення:
2023000575

BA-ID:
157672359

Претензія клієнта	Heckklappe fährt sporadisch nicht hoch, öffnet nur einen Spalt .beim nächsten Betätigen fährt sie auf
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Кришки > Кришка багажного відсіку
Визначення СТО	nicht nachvollziehbar
Код СТО	Keine Reparatur durchgeführt
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
26862

Номер замовлення:
2023000575

BA-ID:
157604999

Претензія клієнта	Kundenaussage: Die Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen. Bitte prüfen
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Двері (кілька) > Замок дверей
Визначення СТО	[2067173/2 Tür lässt sich von außen nicht öffnen/schließen, Seilzug eingefroren]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	71a-837-017-h-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
26862

Номер замовлення:
2300057501

Номер рахунку.:
114011545

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	2 Bowdenzüge ersetzt	-	0000		0
2	57116100	TÜRGRIFF NEUTEIL LACKIERT	-	0000		0
3	57116150	TÜRGRIFF NEUTEIL LACKIERT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3CN868243	CLIP	3.00	V	OWN	03		0
2	7LA837017H	CABLE	1.00	V	OWN	08		0
3	7LA837885A	BAR	1.00	V	OWN	08		0
4	7LA837205 GRU	DOOR HANDL	2.00	V	OWN	08		0
5	5K0837349B	Cap	1.00	V	OWN	03		0
6	7LA837167AY	CYLINDER	1.00	V	OWN	06		0
7	7L1837015G	LOCK	1.00	V	OWN	04		0
8	7LA837886A	BAR	1.00	V	OWN	08		0
9	5K0837350B	Cap	1.00	V	OWN	03		0
10	7LA837233B	HOUSING	1.00	V	OWN	08		0
11	7L1837016G	LOCK	1.00	V	OWN	04		0
12	3CN868243	CLIP	12.00	V	OWN	03		0
13	7LA837018H	CABLE	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
19495

Номер замовлення:
2300057502

Номер рахунку.:
110064182

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
19495

Номер замовлення:
2300057502

Номер рахунку.:
110064152

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-12-29

Пробіг:
18166

Номер замовлення.:
2022021407

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-12-28

Пробіг:
18166

Номер замовлення:
2022021407

BA-ID:
156916796

Претензія клієнта

D

Код клієнта

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-28

Пробіг:
18166

Номер замовлення:
2202140702

Номер рахунку.:
1714032969

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	AKTIOIN 91CT KRIT 02	-	0000		0
2	99999999	AKTIOIN 91CT KRIT 02	-	0000		0
3	99999999	AKTIOIN 91CT KRIT 02	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-28

Пробіг:
18166

Номер замовлення:
2202140701

Номер рахунку.:
1710125445

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	92603599	SCHEIBENREINIGER PRÜFEN GGF.AUFFÜLL	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	5W30	ÖL 0W30 LONGLIFE III	7.40	V	OWN	80		0
4	G 052164CV	SCHEIBENREINIGER	1.00	F	OWN	N		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2021-11-12

Пробіг:
14584

Номер замовлення.:
VPL010507

Підтвердження сервісного
обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	5711

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-08

Пробіг:
14584

Номер замовлення:
VPL010507

Номер рахунку.:
WSRG386618

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57195599	Ersatz Türbowdenzüge vorne	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7LA837017J	CABLE	1.00	K	OWN			0
2	7LA837018J	CABLE	1.00	K	OWN			0
3	7LA837349	COVER	1.00	N	OWN			0
4	7LA837350	COVER	1.00	N	OWN			0
5	N 10647801	Cable tie	2.00	N	OWN			0
6	D 00940104	Cleaner	0.05	C	OWN			0
7	3CN868243	CLIP	5.00	N	OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-11-08

Пробіг:
14584

Номер замовлення:
VPL010507

Номер рахунку.:
WSRG386617

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00044499	Flüssigkeitscheck	-	0000		0
2	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	KDWPFL01	GLYSANTIN	0.30		OWN			0
2	KDWPFL27	SCHEIBENKL	1.80		OWN			0
3	KDWPFL04	AdBlue/200	8.40		OWN			0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-06-01

Пробіг:
14584

Номер замовлення:
VPL007070

Номер рахунку.:
WSRG377752

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	19801900	Additional radiator removed+install	-	0000		0
3	51017121	Body painting prepared	-	0000		0
4	63101900	Front bumper removed+installed	-	0000		0
5	63105550	Front bumper replaced	-	0000		0
6	63291902	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
7	63295553	Front bumper cover replaced	-	0000		0
8	63296150	Front bumper cover new part painted	-	0010		0
9	90411950	Ambient temperature sensor rem+inst	-	0000		0
10	91631500	Radar sensor adjusted	-	0000		0
11	97591950	Bumper wiring harness removed+insta	-	0000		0
12	00044499	Flüssigkeitscheck	-	0000		0
13	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
14	64105504	Windscreen replaced	-	0000		0
15	96381500	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
16	08200000	Fahrzeug Oberwäsche	-	0000		0
17	51009999	Farbmuster	-	0000		0
18	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	LGW00000050	Undercoat	10.00	V	OWN	02		0
2	7LA807217B GRU	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
3	7LA853678A 9B9	COVER PART	1.00	V	OWN	08		0
4	7LA807241A 9B9	COVER	1.00	V	OWN	03		0
5	7LA807177B 9B9	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
6	7LA807178C 9B9	PROFILE	1.00	V	OWN	08		0
7	7LA998493A 9B9	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
8	7LA807489C 9B9	PANEL	1.00	V	OWN	08		0
9	7LA807490C 9B9	PANEL	1.00	V	OWN	08		0
10	7LA853245A 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
11	7LA853762A 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
12	7LA853065A 2ZZ	STRIP	1.00	V	OWN	08		0
13	7LA853066A 2ZZ	STRIP	1.00	V	OWN	08		0
14	7L5018897A	Clip	20.00	V	OWN	03		0
15	7E0807109D	Bumper	1.00	V	OWN	08		0
16	N 0195307	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
17	N 91193701	Bolt	8.00	V	OWN	01		0
18	7LA807551	FILLER PC	1.00	V	OWN	08		0
19	7LA807549	FOAM	1.00	V	OWN	08		0
20	7LA807637	PROT.FILM	1.00	V	OWN	08		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
21	7LA807638	PROT.FILM	1.00	V	OWN	08		0
22	8Z0820535B	SENSOR	1.00	V	OWN	03		0
23	7E0121212B	RADIATOR	1.00	V	OWN	02		0
24	N 90817003	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
25	7E0121331A	SEAL	1.00	V	OWN	08		0
26	7LA971095C	WIRING SET	1.00	V	OWN	08		0
27	7LA845099C NVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	04		0
28	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
29	D 00950025	APPLICATOR	2.00	V	OWN	03		0
30	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00	V	OWN	03		0
31	D 004660M2	2-pack adh	1.00	V	OWN	02		0
32	5Q0919275B GRU	Sensor	4.00	V	OWN	03		0
33	5Q0919133 9B9	seal ring	4.00	V	OWN	03		0
34	7LA807699D	SUPP. ELEM	1.00	V	OWN	08		0
35	701010002AA	STICKER	1.00	V	OWN	08		0
36	7E0010008C	Type plate	1.00	V	OWN	08		0
37	701010043A	STICKER	1.00	V	OWN	08		0
38	N 90558401	Spr. rivet	3.00	V	OWN	01		0
39	1C0867388	Clip	2.00	V	OWN	03		0
40	7LA853761A 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
41	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-01-21

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
UE00760524

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2021-01-21

Пробіг:
10

Номер замовлення:
760524

Номер рахунку.:
406750

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	X	0000		1

Записи з 1 по 30 із 30 записів (відфільтровано з 33 записів)