

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	WVGZZZCRZLD027892 2020-03-11	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-03 2023-03	Тип	CR74RJ
--	---------------------------------	---	--------------------	-----	--------

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-11-05

Пробіг:
116982

Номер замовлення.:
48823

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter
4	01390050	Additional Inspection scope

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-03-20

Пробіг:
87895

Номер замовлення.:
46025

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01390050	Additional Inspection scope

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-02-17

Пробіг:
66241

Номер замовлення.:
91A31

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Akt.91DN Antenne Kr.01 durchgeführt

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
66241

Номер замовлення:
91A31

ВА-ID:
157545494

Претензія клієнта	Störung - Reifendruckkontrolle Fehler
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролю тиску в шинах > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Колеса, шини, система контролю тиску в шинах > Блок керування сис-ми контролю тиску в шинах > Блоки керування, сервіси > із записом помилки у реєстратор подій
Запасна частина для усунення несправності	3F0-907-273--

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
66241

Номер замовлення:
91A31

BA-ID:
157545314

Претензія клієнта	Störung - Ad-Blue leuchtet auf.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів
Визначення СТО	laut TPI 2062986/1 gültig zum Stand der Reparatur [2062986/2 Motor: Störungsanzeige Motormanagement leuchtet/ Ereignisspeichereinträge zum Reduktionsmittelsystem]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	4M0-131-878-СМ-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
66241

Номер замовлення:
91A31

Номер рахунку.:
251R003374

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	26881750	Reducing agent drained+filled	-	0000		0
4	26871950	Output electrics for reductant rem+	-	0000		0
5	26891950	Sender, red. agent qual. rem+inst	-	0000		0
6	70391900	Lock carrier cover removed+installe	-	0000		0
7	70031950	Side trim, boot (rear) removed+inst	-	0000		0
8	26861950	Evaluation unit for reductant rem+i	-	0000		0
9	26810199	SCR-System (Selective Catalytic Red	-	0000		0
10	26811950	Reservoir for reductant rem+inst	-	0000		0
11	66761950	Rear wheel housing liner rem+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0131878CM	TANK	1.00	V	OWN			0
2	N 91247301	Screw	4.00	V	OWN			0
3	N 10745501	Bolt	2.00	V	OWN			0
4	N 10473402	Screw	3.00	V	OWN			0
5	4M0907355D	CTRL UNIT	1.00	V	OWN			0
6	G 052910S0	UREA	25.40	V	OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-16

Пробіг:
66241

Номер замовлення:
91A33

Номер рахунку.:
23GK000267

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	44340399	Steuergerät f RDK nach SLP prüfen u	-	0000		0
4	51941900	Rear cover plate removed+installed	-	0000		0
5	44341950	Control unit for TPC removed+instal	-	0000		0
6	51941903	Rear cover plate removed+installed	-	0000		0
7	44341950	Control unit for TPC removed+instal	-	0000		0
8	91470199	Akt.91DN / Prüfen Anzeige Kombiinst	-	0000		0
9	91475199	Akt.91DN / Abdichten eine Antenne	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3F0907273	CTRL UNIT	1.00	V	OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-10-21

Пробіг:
60000

Номер замовлення.:
43407

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	26883550	Reducing agent
3	01390050	Additional Inspection scope

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-07-29

Пробіг:
41060

Номер замовлення.:
41060

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-01-14

Пробіг:
16701

Номер замовлення:
2100024601

Номер рахунку.:
9711609974

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010099	Auslieferungs-Check durchgeführt	-	0000		0
2	01012999	Fahrzeug innen & außen reinigen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	Scheibenklar	0.50	V	OWN	01		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2020-11-05

Пробіг:
16700

Номер замовлення.:
WSAU339159

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 23CI 01 durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:
2020-11-02

Пробіг:
16700

Номер замовлення:
339159

Номер рахунку.:
351857

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	23CI 01 Steuergerät EDC programmier	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-10-28

Пробіг:
16700

Номер замовлення:
338876

Номер рахунку.:
352213

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AW000058	Handling Rückgeber Geschäftsfahrzeu	-	0000		1
2	AW000059	Rückgeber GFZ	-	0000		1

Рахунок

Термін прийомки:
2020-08-28

Пробіг:
12276

Номер замовлення:
335614

Номер рахунку.:
348275

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44051900	Wheel removed+installed	-	0000		0
2	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	KDWJRF8201	Bridgestone Alenza 001 285/40 R 21	1.00	К	6	KD		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-06-30

Пробіг:
9168

Номер замовлення:
332885

Номер рахунку.:
345512

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	K0060299	WOLKE Saison-Check	-	0000		0
2	ADBLUE99	Betankung AdBlue	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	VW 507 00	'LongLife'-Motoroel	1.00	F	6	99		0
2	KDWADB120	Ad Blue 200 L Fass	1.00	К	6	KD		1

Рахунок

Термін прийомки:
2020-03-11

Пробіг:
5

Номер замовлення:
327784

Номер рахунку.:
352207

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	MARDERPK	Marderabwehr einbauen	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-03-09

Пробіг:
5

Номер замовлення.:
wsau327246

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-03-02

Пробіг:
5

Номер замовлення:
327246

Номер рахунку.:
340445

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	K0050099	Neufahrzeug Grundreinigung	-	0000		1
2	FL000039	Übergabeinspektion Leasingfahrzeug	-	0000		1
3	FL000030	Kraftstoff GFZ	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761061502 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38		2

Записи з 1 по 18 із 18 записів