

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVGZZZ5NZNM065782	Наступний Технічний огляд	2027-03	Тип	VJ247T
Дата поставки:	2022-03-17	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-03		

Історія

Показати 100 записів

UCI

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:

2026-02-26

Пробіг:

164492

Номер замовлення:

3558

Номер рахунку.:

4703

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052399	SOMMERRÄDER MONTIERT	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:

2026-02-26

Пробіг:

164492

Номер замовлення:

3555

Номер рахунку.:

4704

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105503	Windscreen replaced	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	2		0
2	5NN845011CDNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	3		0
3	5NA854327D 5AP	DEFLECTOR	1.00	V	OWN	8		0
4	5NA854328D 5AP	DEFLECTOR	1.00	V	OWN	8		0
5	ZUB112	PLAKETTE	1.00	F	6	0		0
6	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	3		1
7	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		1
8	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		1

Претензія

Термін прийомки:

2026-01-02

Пробіг:

157430

Номер замовлення:

3094

BA-ID:

197509845

Претензія клієнта	Fahrzeug sprang nicht an,musste überbrückt werden
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2062811/18 Elektrik: Starterbatterie: entladen/ Motor startet nicht/ Ereignisspeichereinträge]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	000-915-089-AC-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2026-01-02

Пробіг:
157430

Номер замовлення:
3094

Номер рахунку.:
4063

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068900	Battery loaded	-	0000		0
3	27060150	Battery checked	-	0000		0
4	27061950	Battery removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00	V	OWN	3		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-10-13

Пробіг:
147076

Номер замовлення.:
2430

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-01

Пробіг:
147079

Номер замовлення:
2430

Номер рахунку.:
3125

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57085599	SCHLÜSSELBATTERIE ERSETZT	-	0000		0
2	44052499	WINTERRÄDER MONTIERT	-	0000		0
3	06210199	KOSTENLOSE AUSSENWÄSCHE	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
5	60480260	Water drain checked	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	1		0
2	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
5	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
6	MOE4	LL MOT ÖL	5.50	V	OWN	0		1

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-20
Деталі

Пробіг:
134880

Номер замовлення:
90517

Номер рахунку.:
1968

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-03

Пробіг:
126285

Номер замовлення:
549

Номер рахунку.:
1033

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405650	Tyres replaced	-	0000		0
2	44052399	SOMMERRÄDER MONTIERT	-	0000		0
3	01060099	AU-SERVICE	-	0000		0
4	06270000	Inspection pre-checks .	-	0000		0
5	00004000	TÜV-GEBÜHR	-	0000		0
6	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
7	40643050	Hubs cleaned	-	0000		0
8	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
9	42683050	Hubs cleaned	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0
2	311601361	Valve	4.00	V	OWN	3		0
3	ZUB88	WUCHTMAT.	4.00	V	OWN	0		0
4	ZTS235509VHESA	REIFEN HAN	4.00	V	OWN	40		0
5	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	2		0
6	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
7	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	1		0
8	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0
9	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
10	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
11	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0
12	8V0615269	HALTEFEDER	2.00	V	OWN	3		0
13	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-01-30

Пробіг:
118648

Номер замовлення.:
271

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91 MG durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2025-01-30

Пробіг:
118648

Номер замовлення.:
271

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015568	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain

Рахунок▼

Термін прийомки:
2025-01-30

Пробіг:
118651

Номер замовлення:
272

Номер рахунку.:
310

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2025-01-30

Пробіг:
118651

Номер замовлення:
271

Номер рахунку.:
309

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
7	92435599	WISCHERBLATT HI.ERSETZEN	-	0000		0
8	06210199	KOSTENLOSE AUSSENWÄSCHE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
4	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	4		0
5	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
6	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
7	MOE4	LL MOT ÖL	5.50	F	6	0		0
8	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	8		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-22

Пробіг:
107703

Номер замовлення:
2058

Номер рахунку.:
3304

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44405650	Tyres replaced	-		0000		0
2	44052499	WINTERRÄDER MONTIERT	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0
2	311601361	Valve	4.00	V	OWN	3		0
3	ZUB88	WUCHTMAT.	4.00	V	OWN	0		0
4	ZTW234558HPZ00	REIFEN PIR	4.00	V	OWN	41		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-05

Пробіг:
0

Номер замовлення:
90805

Номер рахунку.:
2757

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NB061502 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-01

Пробіг:
0

Номер замовлення:
90686

Номер рахунку.:
2409

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-05-24

Пробіг:
90400

Номер замовлення.:
1212

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23241955	Air cleaner element

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-23

Пробіг:
90409

Номер замовлення:
1212

Номер рахунку.:
1680

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
5	13721900	Ribbed belt removed+installed	-	0000		0
6	06210199	KOSTENLOSE AUSSENWÄSCHE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOE1	0W20 MOE	5.50	F	6	0		0
2	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	1		0
3	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	1		0
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
6	04L260849G	PLY-V-BELT	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-12

Пробіг:
0

Номер замовлення:
90252

Номер рахунку.:
741

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-03-11

Пробіг:
81580

Номер замовлення:
557

BA-ID:
173092660

Претензія клієнта	Motorölverlust im Bereich Zahnriemen.
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Моторний відсік > Негерметичність > виступила олива
Визначення СТО	Bauteil ersetzt. Beanstandung beseitigt. Dokumentation angefügt.
Код СТО	Двигун > Блок циліндрів, кривошипно-шатунний механізм > Ущільнювальний фланець колінчастого валу (з боку ременя) > Негерметичність > виступила олива
Запасна частина для усунення несправності	05L-103-151-C-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-03-11

Пробіг:
81580

Номер замовлення:
557

BA-ID:
173092914

Претензія клієнта	Im Kombiinstrument erscheint eine Meldung zur Fehlfunktion SOS.. Werkstatt aufsuchen.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності екстреного виклику > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2024-03-11

Пробіг:
81580

Номер замовлення.:
556

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Additional work

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-11

Пробіг:
81583

Номер замовлення:
556

Номер рахунку.:
731

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052399	SOMMERRÄDER MONTIERT	-	0000		0
2	01330002	UVV-PRÜFUNG	-	0000		0
3	01400000	Brake fluid service .	-	0000		0
4	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0
2	B 000DS	BREMSFLÜS	1.00	V	OWN	2		0
3	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	8		0
4	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
5	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	1		0
6	G 052164DS	SCH.-KLAR	1.00	V	OWN	2		0
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-11

Пробіг:
90409

Номер замовлення:
557

Номер рахунку.:
1920

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	15020530	Valve timing checked+adjusted	-	0000		0
2	10615580	Crankshaft seal replaced	-	0000		0
3	10012999	MOTOR UNTERHALB GEREINIGT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT005322	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
2	038109454A	Collar nut	1.00	V	OWN	1		0
3	N 91048804	Screw	4.00	V	OWN	1		0
4	WHT008721	BOLT	3.00	V	OWN	1		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
6	05L103151C	FLANGE	1.00	V	OWN	6		0
7	04L253725F	CLIP	1.00	V	OWN	4		0
8	05L253115C	SEAL	1.00	V	OWN	03		0
9	D 291091A1	CLEANER	0.10	V	OWN	4		0
10	05L103660	COVER	1.00	V	OWN	8		0
11	D 176501S0	Seal	5.00	V	OWN	2		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-11-29

Пробіг:
72000

Номер замовлення:
3021

BA-ID:
169328232

Претензія клієнта	RÜCKLICHT HINTEN RECHTS WIRD ZEITWEISE ALS DEFECT ANGEZEIGT
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо вимкнення лампи > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2062348/9 Elektrik: Rückleuchten/ Schlussleuchten (außen): manchmal ohne Funktion]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5NA-945-208-M-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-29

Пробіг:
72510

Номер замовлення:
3021

Номер рахунку.:
4421

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	94311900	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA945208M	LIGHT	1.00	V	OWN	3		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-16

Пробіг:
69035

Номер замовлення:
2857

Номер рахунку.:
4044

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64105506	Windscreen replaced	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB112	PLAKETTE	1.00	F	6	0		0
2	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	3		0
3	N 004660M2	SCHEIB-KLE	1.00	F	6	8		0
4	D 00940104	Cleaner	0.30	V	OWN	3		0
5	ZUB999B	DRAHT	1.00	V	OWN	03		0
6	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0
7	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	8		0
8	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
9	5NN845011CDNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	3		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-18

Пробіг:
65596

Номер замовлення:
2388

Номер рахунку.:
3603

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
3	42683050	Hubs cleaned	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	57084199	SCHLÜSSELBATTERIE ERSETZT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0
2	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	1		0
3	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
4	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
5	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
6	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2023-09-13

Пробіг:
62476

Номер замовлення.:
2068

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-09-13

Пробіг:
62479

Номер замовлення:
2068

Номер рахунку.:
3196

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
6	40643050	Hubs cleaned	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOE4	LL MOT ÖL	5.50	F	6	0		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
5	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
6	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
7	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	2		0
8	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
9	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2023-04-18

Пробіг:
46445

Номер замовлення:
937

Номер рахунку.:
1340

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	SOMMERRÄDER MONTIERT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-01-17

Пробіг:
35867

Номер замовлення:
39

BA-ID:
157040850

Претензія клієнта	MOTORÖLVERLUST ZWISCHEN MOTOR UND GETRIEBE - BEI INSPEKTION FESTGESTELLT
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	[2065654/4 Motor: Kurbelwellendichtflansch (getriebeseitig) ölundicht]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	05L-103-171-A-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-17

Пробіг:
35874

Номер замовлення:
39

Номер рахунку.:
202

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	40071902	Subframe removed+installed	-	0000		0
4	34351984	Gearbox removed+installed	-	0000		0
5	13621952	Two-part flywheel removed+installed	-	0000		0
6	13595580	Crankshaft seal,fly.end replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L103171A	FLANGE	1.00	V	OWN	6		0
2	D 176501S0	Seal	5.00	V	OWN	2		0
3	N 90735604	Bolt	25.00	V	OWN	1		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
5	06B105313D	Bearing	1.00	V	OWN	3		0
6	WHT009773	SCREW	8.00	V	OWN	1		0
7	N 10552404	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
8	N 10784701	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
9	N 10784801	Screw	1.00	V	OWN	1		0
10	N 10785401	Schraube	4.00	V	OWN	1		0
11	N 91231201	Screw	4.00	V	OWN	1		0
12	N 91233201	Collar nut	6.00	V	OWN	1		0
13	N 0150816	Collar nut	4.00	V	OWN	1		0
14	WHT005437A	BOLT	2.00	V	OWN	1		0
15	N 10552402	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
16	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
17	N 90846102	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
18	WHT008721	BOLT	3.00	V	OWN	1		0
19	N 90991002	Screw	6.00	V	OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2022-12-09

Пробіг:
32202

Номер замовлення.:
2885

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

Рахунок▼

Термін прийомки:
2022-12-09

Пробіг:
32205

Номер замовлення:
2885

Номер рахунку.:
4392

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	99999999	1 LITER MOTORÖL ALS ERSATZ-	-	0000		0
4	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	CKMOE41	MOTORÖL	1.00	F	6	0		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	MOE4	LL MOT ÖL	5.50	F	6	0		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2022-12-09

Пробіг:
32205

Номер замовлення:
2885

Номер рахунку.:
4393

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	64104100	Windscreen repaired	-	0000		0

Рахунок▼

Термін прийомки:
2022-11-04

Пробіг:
27341

Номер замовлення:
2837

Номер рахунку.:
3795

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052099	WINTER-KOMPLETT-RÄDER MONTIERT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB03	EINLAGER	1.00	R	OWN	0		0
2	KOM235558H3OXX	WKR OX BR	4.00	F	6	00		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-05
Деталі

Пробіг:
0

Номер замовлення:
90686

Номер рахунку.:
3042

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	LST0M2D7X	Grey	1.00	V	OWN	2		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-04-11

Пробіг:
18273

Номер замовлення:
2022003110

BA-ID:
147770477

Претензія клієнта	Ausfall Infotainment - Bildschirm schwarz, Verkehrszeichenerkennung und Notruf ausgefallen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів
Визначення СТО	
Код СТО	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Функції радіо, навігації, MMI, дисководів > Оновлення програмного забезпечення > Функціональність > помилка виконання функції
Запасна частина для усунення несправності	3G5-035-820-H-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-11

Пробіг:
18273

Номер замовлення:
2200311001

Номер рахунку.:
114014990

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	91961900	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0
4	91965550	Display operating unit ECU replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G5035820H	Ctrl unit	1.00	V	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-03-14

Пробіг:
1

Номер замовлення.:
2022001988

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-08

Пробіг:
1

Номер замовлення:
2200198801

Номер рахунку.:
116006658

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

