

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	WVGZZZCR3PD010984 2023-01-02	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-12 2027-12	Тип	CR73SJ
--	---------------------------------	---	--------------------	-----	--------

Історія

Показати 100 записів

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-12-23

Пробіг:
165230

Номер замовлення:
2501615401

Номер рахунку.:
110113175

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	57111900	Door handle removed+installed	-	0000		0
2	66792050	Exter mirror housings removed+insta	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4		Lackierung Goldammer	-	0000		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-06-13

Пробіг:
146531

Номер замовлення.:
2025007664

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

Претензія

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146531

Номер замовлення:
2025007664

BA-ID:
190616497

Претензія клієнта	Bei Inspektion festgestellt, Querlenkerlagerbüchsen Vorderachse eingerissen - instandsetzen.
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > зношеність занадто висока
Запасна частина для усунення несправності	4M0-407-515-D-

Претензія

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146531

Номер замовлення:
2025007664

BA-ID:
190616374

Претензія клієнта	Bei Inspektion festgestellt, Querlenkerlagerbüchsen Vorderachse eingerissen - instandsetzen.
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > зношеність занадто висока
Запасна частина для усунення несправності	4M0-407-515-D-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146531

Номер замовлення:
2025007664

BA-ID:
190616490

Претензія клієнта	Bei Inspektion festgestellt, Querlenkerlagerbüchsen Vorderachse eingerissen - instandsetzen.
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > зношеність занадто висока
Запасна частина для усунення несправності	4M0-407-515-D-

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146531

Номер замовлення:
2025007664

BA-ID:
190616488

Претензія клієнта	Bei Inspektion festgestellt, Querlenkerlagerbüchsen Vorderachse eingerissen - instandsetzen.
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Підшипник напрямного важеля > Деталь, експлуатаційні матеріали > зношеність занадто висока
Запасна частина для усунення несправності	4M0-407-515-D-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766405

Номер рахунку.:
114019545

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.70	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.70	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766405

Номер рахунку.:
110106353

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.30	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.30	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766403

Номер рахунку.:
110106272

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030036	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
5	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
7	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	0W30	LL-OEL VW504/50700	6.10	F	OWN	21		0
4	4M0698151BH	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
5	4M0615121AB	WIRE	1.00	V	OWN	08		0
6	4M0615269B	SPRING	2.00	V	OWN	03		0
7	4M0698451BC	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
8	8W0615121E	SENDER	1.00	V	OWN	08		0
9	4K0698231A	RET.SPRING	1.00	V	OWN	03		0
10	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766406

Номер рахунку.:
114019526

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.70	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.70	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766406

Номер рахунку.:
110106354

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.30	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.30	V	OWN	01		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробір:
146534

Номер замовлення:
2500766404

Номер рахунку.:
114019525

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40122050	Guide link mountings removed+instal	-	0000		0
2	40132050	Upper guide links removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.70	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.70	V	OWN	01		0

Рахунок

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробір:
146534

Номер замовлення:
2500766404

Номер рахунку.:
110106351

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40122050	Guide link mountings removed+instal	-	0000		0
2	40132050	Upper guide links removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.30	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.30	V	OWN	01		0

Рахунок

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробір:
146534

Номер замовлення:
2500766402

Номер рахунку.:
110106361

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92252000	Wiper arm removed+installed	-	0000		0
2	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-	0000		0
3	64105556	Windscreen replaced	-	0000		0
4	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	BER617084	2KKLEBER	1.00	F	OWN	00		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
4	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	03		0
5	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08		0
6	760845011BBNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
7	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
8	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03		0
9	D 00940104	Cleaner	0.20	V	OWN	03		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766401

Номер рахунку.:
114019524

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40152050	Upper wishbones removed+installed	-	0000		0
2	40122052	Guide link mountings removed+instal	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.70	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.70	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-06-12

Пробіг:
146534

Номер замовлення:
2500766401

Номер рахунку.:
110106350

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40152050	Upper wishbones removed+installed	-	0000		0
2	40122052	Guide link mountings removed+instal	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4M0407515D	RUBB. BUSH	0.30	V	OWN	04		0
2	N 91221601	SCREW	0.30	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-03

Пробіг:
137925

Номер замовлення:
2500298601

Номер рахунку.:
110103974

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44441718	4 Räder wechseln 19+20 Zoll	-	0000		0
2	44041718	Räder einlagern 19+20 Zoll	-	0000		0
3	44447800	4 Räder waschen ab 21 Zoll	-	0000		0
4	44424299	Reifenmontage<20 Z inkl. wuchten 2	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G00000002	GEWICHT	4.00	F	OWN	08		0
2	ZTS286450YG2SA	REIFEN GOO	2.00	V	OWN	40		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-12-18

Пробіг:
115536

Номер замовлення.:
2024016371

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter
4	60480260	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-17

Пробір:
115539

Номер замовлення:
2401637101

Номер рахунку.:
110099218

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	60480260	Water drain checked	-	0000		0
7	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	0W30	LL-OEL VW504/50700	6.10	F	OWN	21		0
4	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
5	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
7	761998002B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-23

Пробір:
106228

Номер замовлення:
2401368401

Номер рахунку.:
110096721

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44441900	4 Räder wechseln ab 21 Zoll	-	0000		0
2	44041900	Räder einlagern ab 21 Zoll	-	0000		0
3	44447800	4 Räder waschen ab 21 Zoll	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-07-18

Пробір:
88128

Номер замовлення.:
2024009107

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain
2	23245580	Air cleaner element

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-17

Пробір:
88130

Номер замовлення:
2400910701

Номер рахунку.:
110093080

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X		0000		0
2	60480260	Water drain checked	-		0000		0
3	23245580	Air cleaner element replaced	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	0W30	LL-OEL VW504/50700	6.10	F	OWN	21		0
4	4M0133843H	AIR FILTER	1.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-03

Пробір:
80027

Номер замовлення:
2400719601

Номер рахунку.:
110091658

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	92252000	Wiper arm removed+installed	-		0000		0
2	66441950	Cowl panel trim removed+installed	-		0000		0
3	64105556	Windscreen replaced	-		0000		0
4	44950350	Vehicle front + rear measured	-		0000		0
5	96381552	Driver assist camera adjusted	-		0000		0
6	01500050	GFF/Guided functions .	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760845011BBNVB	WINDSHIELD	1.00	V	OWN	03		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
3	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
4	443845631A	Spacer	2.00	V	OWN	03		0
5	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08		0
6	8S0857945	Clip	1.00	V	OWN	03		0
7	BER617084	2KKLEBER	1.00	F	OWN	00		0
8	357853999B	Line	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-07

Пробір:
77967

Номер замовлення:
2400615001

Номер рахунку.:
110091284

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44441718	4 Räder wechseln 19+20 Zoll	-		0000		0
2	44041718	Räder einlagern 19+20 Zoll	-		0000		0
3	44447700	4 Räder waschen bis 20 Zoll	-		0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-02-08

Пробіг:
59429

Номер замовлення.:
2024001733

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-06

Пробіг:
59429

Номер замовлення:
2400173301

Номер рахунку.:
110087110

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480260	Water drain checked	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	0W30	0W30	6.10	F	OWN	21		0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-20

Пробіг:
49144

Номер замовлення:
2301472601

Номер рахунку.:
110084694

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44441718	4 Räder wechseln 19+20 Zoll	-	0000		0
2	44041718	Räder einlagern 19+20 Zoll	-	0000		0
3	44447700	4 Räder waschen bis 20 Zoll	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-12

Пробіг:
36689

Номер замовлення:
2023010341

BA-ID:
165994119

Претензія клієнта	Bei Inspektion festgestellt, starke Ölundichtigkeit aus Richtung Ölwanne abstellen.
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Інспекційний сервіс, технічне обслуговування > Таблиця інспекційного сервісу > Інспекційний сервіс > Служба підтримки клієнтів : процес > з визначенням несправності
Визначення СТО	
Код СТО	Трансмісія > Картер коробки передач, блокування трансмісії на стоянці > Піддон оливи КП > Ущільнювальна поверхня оливного піддону коробки передач > Негерметичність > виступила олива
Запасна частина для усунення несправності	0D5-398-009-C-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-12

Пробіг:
36689

Номер замовлення:
2301034102

Номер рахунку.:
114015582

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	37021700	ATF drained+filled	-	0000		0
2	37381980	Gearbox carrier removed+installed	-	0000		0
3	37551950	ATF pan removed+installed	-	0000		0
4	51931953	Centre cover plate removed+installe	-	0000		0
5	51941906	Rear cover plate removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	0D5398009C	OIL SUMP	1.00	V	OWN	08		0
2	G 060162A2	Atf oil	6.00	V	OWN	04		0
3	N 91151101	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
4	WHT005372	Screw	2.00	V	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-07-20

Пробіг:
29191

Номер замовлення.:
2023008957

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-07-18

Пробіг:
29191

Номер замовлення:
2300895701

Номер рахунку.:
110080303

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 0138498	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
2	059198405D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	0W30	0W30	6.10	F	OWN	21		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-05-23

Пробіг:
21091

Номер замовлення:
2023006832

BA-ID:
162491307

Претензія клієнта	Motorchecklampe leuchtet sporadisch - prüfen.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	[2070086/1 Motor: Störungsanzeige Motormanagement/ Kontrollanzeige Vorglühanlage leuchtet, Ereignisspeichereintrag U10BA00]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	059-906-249-R-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-23

Пробіг:
21091

Номер замовлення:
2300683201

Номер рахунку.:
114015188

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
4	19381750	Coolant drained+filled	-	0000		0
5	10831900	Cover removed+installed	-	0000		0
6	23251980	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
7	19851981	Regulating valve for coolant rem+in	-	0000		0
8	19383550	Coolant inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059906249R	VALVE	1.00	V	OWN	08		0
2	G 12E100DS	KUEHLMITTEL G12EVO	4.00	V	OWN	02		0
3	Z 370013TE001	WASSER	3.50	V	OWN	56		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-23

Пробіг:
21091

Номер замовлення:
2300683202

Номер рахунку.:
110078399

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449901	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0
2	44449902	Saisonale Einlagerung	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-27

Пробіг:
5

Номер замовлення:
2201650201

Номер рахунку.:
116011987

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449902	Saisonale Einlagerung	-	0000		0
2	44449901	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-12-21

Пробіг:
5

Номер замовлення.:
2022016384

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-21

Пробіг:
5

Номер замовлення:
2201638402

Номер рахунку.:
116011959

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	761061502 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-21

Пробіг:
5

Номер замовлення:
2201638401

Номер рахунку.:
116011958

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01018899	Übergabeinspektion	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5W30	ENI 5W30	0.50	F	OWN	21		0
2	G 052910S0	UREA	2.50	V	OWN	06		0
3	G 12E100DS	KUEHLMITTEL G12EVO	0.20	V	OWN	02		0
4	G164	WASCHANLAGEN-ZUSATZ	2.50	F	OWN	00		0

Записи з 1 по 38 із 38 записів