

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBLR7NP5N7050733	Наступний Технічний огляд	2027-07	Тип	3V5R9Z
Дата поставки:	2022-06-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2027-07		

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план▼

Термін прийомки:
2026-05-28

Пробіг:
165631

Номер замовлення.:
27341

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service

Рахунок▼

Термін прийомки:
2026-05-28

Пробіг:
165635

Номер замовлення:
27416

Номер рахунку.:
1263126

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01040000	Oil change services .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	701100	Motoroel Longlife III 0W30 lose VW	5.50		OWN			0
5	608092	Bremsflüssigkeit	1.00		6			0
6	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
7	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
8	N 91168901	Screw	4.00		OWN	01		0
9	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-10-01

Пробіг:
144048

Номер замовлення.:
21259

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-01

Пробіг:
144052

Номер замовлення:
21259

Номер рахунку.:
1255453

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
4	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
5	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	701100	Motoroel Longlife III 0W30 lose VW	5.50		OWN			0
5	WHT010085	BOLT	4.00		OWN	01		0
6	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
7	N 10648301	Bolt	2.00		OWN	01		0
8	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00		OWN			0
9	LEM	Ersatzmobilität Abrechnung über Sko	1.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-03-10

Пробіг:
121564

Номер замовлення:
15913

BA-ID:
186445937

Претензія клієнта	bei 130 KMH Fehlermeldung Parkassistent Display verschwommen beim einparken Querstreifen.
Код клієнта	Сервісне обслуговування автомобіля > Діагностика автомобіля > Керований пошук несправностей > Блоки керування, сервіси > із записом помилки у реєстратор подій
Визначення СТО	Keine Reparaturfreigabe vom Kunden.
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Блок керування автопілота для паркування
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-03-10

Пробіг:
121568

Номер замовлення:
15913

Номер рахунку.:
1252546

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-01-28

Пробіг:
118350

Номер замовлення:
14906

BA-ID:
184789848

Претензія клієнта	Rückfahrkamera ohne Funktion.					
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Зображення з камери асистента заднього ходу > Режим «Паралельне паркування» > Функціональність > помилка виконання функції					
Визначення СТО						
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Камера асистента заднього ходу > Функціональність > не працює					
Запасна частина для усунення несправності	8W8-827-566-C-					

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-28

Пробіг:
119094

Номер замовлення:
14906

Номер рахунку.:
1250710

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	70921910	Tailgate trim panel removed+install	-	0000		0
3	91431951	Reversing camera removed+installed	-	0000		0
4	91431500	Reversing camera adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8W8827566C	PUSHBUTTON	1.00	C	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-01-07

Пробіг:
116786

Номер замовлення.:
14386

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2025-01-07

Пробіг:
116786

Номер замовлення.:
14386

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Mobilitätsmarkennummer: 2/4.036.973

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-03

Пробіг:
116802

Номер замовлення:
14386

Номер рахунку.:
1250119

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	34015570	Gearbox oil replaced	-	0000		0
5	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
9	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
10	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
11	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	LEM	Ersatzmobilität Abrechnung über Sko	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
5	701100	Motoroel Longlife III 0W30 lose VW	5.50		OWN			0
6	G 055529A2	Oil	6.00		OWN	04		0
7	N 90965401	Bolt	1.00		OWN	01		0
8	N 0438092	seal ring	1.00	C	OWN	01		0
9	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01		0
10	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
11	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
12	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00		OWN			0
13	N 10648301	Bolt	2.00		OWN	01		0
14	N 91168901	Screw	4.00		OWN	01		0
15	3Q0698451J	BR. LINING	1.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-10-14

Пробіг:
108026

Номер замовлення:
12164

BA-ID:
180795742

Претензія клієнта	Erneuter Ausfall der Frontkamera Fehlermeldung Assistenzsysteme bei 130 KMH.
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент водіння > Активація асистента водіння > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-14

Пробіг:
108052

Номер замовлення:
12164

Номер рахунку.:
3240597

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	90411950	Ambient temperature sensor rem+inst	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	8Z0820535B	SENSOR	1.00		OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-09-23

Пробіг:
105938

Номер замовлення:
11529

BA-ID:
180043485

Претензія клієнта	Parksysteme ohne Funktion
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Асистент паркування > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2063258/19 MIB OI SW 2xx/3xx - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-23

Пробіг:
105953

Номер замовлення:
11836

Номер рахунку.:
1245031

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	LEM	Ersatzmobilität Abrechnung über Sko	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-23

Пробіг:
105953

Номер замовлення:
11529

Номер рахунку.:
1245029

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-09-02

Пробіг:
104550

Номер замовлення:
10958

BA-ID:
179544373

Претензія клієнта	Fahrzeug springt nicht an
Код клієнта	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	Fahrzeug springt nicht an - vor Ort mit Booster versucht ohne Erfolg - Fahrzeug in Werkstatt geschleppt - Batterie überprüft > erneuert
Код СТО	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	000-915-089-AC-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-02

Пробіг:
104554

Номер замовлення:
11128

Номер рахунку.:
1244550

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
2	27065550	Battery replaced	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00	C	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-02

Пробіг:
104554

Номер замовлення:
10958

Номер рахунку.:
1244624

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	C9091400	Hilfe bei kl. Problemen Skoda .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-18

Пробіг:
105195

Номер замовлення:
9853

Номер рахунку.:
1244666

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	91631500	Radar sensor adjusted	-	0000		0
3	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
4	63295551	Front bumper cover replaced	-	0000		0
5	63294356	Front bumper cover drilled	-	0000		0
6	63294355	Front bumper cover drilled	-	0000		0
7		Pralldämpfer Stossfänger vorn aus e	-	0000		0
8	63404252	Sensor brackets for PDC repaired	-	0000		0
9	63404270	2x Halter f Sensor Parklenkassisten	-	0000		0
10	90831500	Area view camera adjusted	-	0000		0
11	VERBR	Fahrzeug/ Teileverbringung	-	0000		0
12	FL	Fremdleistung Lackierung LCO ReNr.	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Unfallkennzeic	Fahrzeugkennzeichen incl. Zulassung	1.00		OWN			0
2	3V0853653K041	GRILLE	1.00	C	OWN	13		0
3	3V0853761C F9RSTRIP		1.00	C	OWN	16		0
4	N 90910102	BOLT	4.00		OWN	01		0
5	N 10700901	Spr. rivet	2.00		OWN	01		0
6	WHT003737	Nut	2.00		OWN	01		0
7	N 91183501	Bolt	2.00		OWN	01		0
8	N 90974701	Bolt	4.00		OWN	01		0
9	3V0807218G	TRIM	1.00	C	OWN	14		0
10	3V0919486B	Bracket	1.00		OWN	18		0
11	3V0919485B	Bracket	1.00		OWN	18		0
12	3V0919486C	Bracket	1.00		OWN	18		0
13	3V0919485C	Bracket	1.00		OWN	18		0
14	3V0919487A	Bracket	1.00	C	OWN	18		0
15	3V0919488A	Bracket	1.00	C	OWN	18		0
16	3V0853677A9B9	GRILLE	1.00	C	OWN	14		0
17	3V0807248G	DAMPER	1.00	C	OWN	14		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-18

Пробіг:
105195

Номер замовлення:
11318

Номер рахунку.:
1244667

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	UE	Ersatzfahrzeug vom 09.09.2024 bis 1	5.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-04-22

Пробіг:
88165

Номер замовлення:
7800

BA-ID:
174585446

Претензія клієнта	sporadische Ausfälle der Rückfahrkamera					
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Камера асистента заднього ходу > Функціональність > помилка виконання функції					
Визначення СТО	verbaute SW 0306 > auf SW 0308 > dann auf SW 0324 [2063258/17 MIB OI SW 2xx/3xx - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen]					
Код СТО	Reparatur laut TPI					
Запасна частина для усунення несправності						

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-04-22

Пробіг:
88165

Номер замовлення.:
7734

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	Mobilitätsmarkennummer: 2/3.918.048

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-04-22

Пробіг:
88165

Номер замовлення.:
7734

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-22

Пробіг:
88169

Номер замовлення:
7800

Номер рахунку.:
1242113

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-04-18

Пробіг:
88169

Номер замовлення:
7734

Номер рахунку.:
1242115

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
8	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
9	60480250	Water drain checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
4	701100	Motoroel Longlife III 0W30 lose VW	5.50		OWN			0
5	608092	Bremsflüssigkeit	1.00		6			0
6	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01		0
7	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN	01		0
8	G 060175A2	OIL	1.00	C	OWN	06		0
9	N 90281802	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
10	N 91082701	BOLT	1.00		OWN	01		0
11	LEM	Ersatzmobilität Abrechnung über Sko	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-22

Пробіг:
80111

Номер замовлення:
6278

Номер рахунку.:
1240949

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
2	N 10648301	Bolt	2.00		OWN	01		0
3	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00		OWN			0
4	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
5	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
6	LEM	Ersatzmobilität Abrechnung über Sko	1.00		OWN			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-29

Пробіг:
57858

Номер замовлення:
1611

Номер рахунку.:
1230943

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
5	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
8	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
9	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
5	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
6	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
7	N 91168901	Screw	4.00		OWN	01		0
8	3Q0698451J	BR. LINING	1.00		OWN			0
9	701100	Motoroel Longlife III 0W30 lose VW	5.50		OWN			0
10	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
11	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-08-16

Пробіг:
57853

Номер замовлення.:

Підтвердження сервісного обслуговування:

#		
1	Опис	
2	Прим.	48S5 + 55N3

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-08-16

Пробіг:
57853

Номер замовлення.:
964

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-03

Пробіг:
57857

Номер замовлення:
964

Номер рахунку.:
1230734

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
10	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
11	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	701100	Motoroel Longlife III 0W30 lose VW	5.50		OWN			0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01		0
6	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00		OWN			0
8	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
9	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
10	3Q0698451J	BR. LINING	1.00		OWN			0
11	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-03

Пробіг:
57853

Номер замовлення:
1216

Номер рахунку.:
1230730

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068999	Anschluss Lader	-	0000		0
3	55611999	Austausch der vier Kugelbolzen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	657827850B	STUD	4.00	A	OWN	08		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
29525

Номер замовлення.:
208500

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480250	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-01-18

Пробіг:
29525

Номер замовлення:
208500

Номер рахунку.:
1312260

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Ersatzmobilität Durchlaufender Post	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	60480250	Water drain checked	-	0000		0
4	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G052195S1	Motoroel Longlife IIIIOW-30 Lose V	5.50		6	0		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	1.00	V	OWN	1		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-21

Пробіг:
18593

Номер замовлення:
205907

Номер рахунку.:
1310288

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Feinstaubplakette	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	64145501	Windschutzscheibe getönt ersetzen	-	0000		0
5	96381552	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
6	96381900	Driver assist camera removed+instal	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	D 181802M1	ACTIVATOR	1.00		6	3		0
2	D 00920002	PRIMER	1.00		6	3		0
3	DH 009100	1kadhesive	1.00		6	3		0
4	7N0955609	GEL FOIL	1.00	V	OWN	8		0
5	3V0845011AMNVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	13		0
6	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0
7	357845955	Wire	0.25		6	3		0
8	D 00940104	Cleaner	0.20		6	3		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-09

Пробіг:
10

Номер замовлення:
202136

Номер рахунку.:
1708835

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1		Übergabeinspektion	-	0000		0
2	CLAEN NW	Fahrzeugkomplettaufbereitung NW	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	11000	Fussmattensatz	1.00		6			0
2	10000	Kennz.-Unterlage	2.00		6	0		0
3	3V0061551	FLOOR MAT	1.00	V	OWN	19		0
4	3V1061551	FLOOR MAT	1.00	V	OWN	19		0
5	Z11500000	Verbandtasche DIN13164	1.00		6	19		0
6	GGA093001	Triangle	1.00		6	19		0
7	Z40315235002	Warnweste	1.00	C	OWN	19		0
8	3B0827633C	UNDERLAY	1.00	V	OWN	18		0
9	605037	WaschanlagenzusatzLose	4.50		6	0		0
10	605050	Glysantin Alu ProtectPremium Lose	0.20		6	0		0
11	G052577M9	Motoroel Aral Longlife IV0w-20 Los	0.50		6	0		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план
▼

Термін прийомки:
2022-06-08

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
202136

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Записи з 1 по 37 із 37 записів (відфільтровано з 39 записів)